




Matrícula:	4381-MHR	Kilometraje:	151730	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	WVGZZZC1ZPY110273	Fecha de puesta en circulación:	21/06/2023	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	VOLKSWAGEN			Fecha de peritación:	2/07/2026 1:00:00
Modelo:	T-Cross				
Versión:	Advance 1.0 TSI 81kW (110CV) todoterreno 81kW 5P manual				
Carburante:	Gasolina				
Tipo de carrocería:	Todocamino				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	6.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/60 R 16 92 H				
Tamaño del neumático DEL DER	205/60 R 16 92 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/60 R 16 92 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/60 R 16 92 H				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 205/60/16/92 H DELIZQ Goodyear: 5 mm - TRASIZQ Goodyear: 6 mm DELDER Goodyear: 5 mm - TRASDER Goodyear: 6 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de neumático Tras Iz

259

Marca del neumático Tras Dcha

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí		Lunas eléctricas TRAS	Sí	
Baterías en funcionamiento	Sí		Regulador de velocidad	Sí	
Vehículo rodando	Sí				

Núm asientos	5	Volante multifunciones	Sí
Núm reposacabezas	5	Volante de cuero	Sí
Núm llaves	1	Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves mando a distancia	1	Bandeja de maletero	Sí
Color carrocería	Blanco	Sistema de freno DEL	Sí
Llantas de verano	Aluminio	Radar parking TRAS	Sí
Kit de reparación	Sí	Barra de techo negra	Sí
Ficha Técnica	Sí	Radio multimedia	Sí
Categoría	Turismo	Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Segmento	Segmento 01	Documento de matriculación	No

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe



Llave de contacto	Falta	Importe
-------------------	-------	---------



Interior	Sucio	Limpiar
----------	-------	---------



Aleta Del Iz	Abolladuras	Reparar + Pintar
--------------	-------------	------------------



Parabrisas	Esquirla	Precio Cerrado
------------	----------	----------------



Paragolpes Tras

Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d4701cGfTu%2bN1bkysRcr%2bWCUqcXa%2fpNo%2bHkkIx%2ftXjoc%3d&language=es-ES