

**Resumen del
vehículo**

Matrícula: 4618MD
Marca / Citroen /
Modelo: C-3

| Fecha | KMs | Intervención | Piezas | Taller |
|------------|-------|---------------|----------|------------------------------------|
| 27/02/2024 | 13735 | MANTENIMIENTO | Revisión | RUIMOTOR ALMORADI, S.L. ((CIT)) |



CITROEN C3

| | |
|--------------------------|-------------------|
| VIN | VF7SXHMRVNT671538 |
| Primera matriculación | 25/1/2023 |
| Kilometraje del vehículo | 30.631 km |

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

| | | | |
|------------------------|--------------------|---|---------|
| Fecha de la inspección | 15/4/2026 11:24:48 | Descripción de la dirección de inspección | HARTMAN |
|------------------------|--------------------|---|---------|

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

| | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------|
| VIN | VF7SXHMRVNT671538 | Tipo de combustible | Gasolina |
| Tipo de carrocería | Berlina | Marca | CITROEN |
| Primera matriculación | 25/1/2023 | Modelo | C3 |

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

| | | | |
|-------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------|
| Núm llaves | 1 | Documento de matriculación | No |
| Ficha Técnica | No | Tipo de libro de mantenimiento | Falta el libro de mantenimiento |
| Manual de instrucciones | Sí | | |


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

| Ubicación | Posición | Banda de rodadura | Fabricante | Dimensiones | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|-----------|-----------|-------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| Delantera | Izquierda | 5,0 mm | Michelin | 205/55 R 16 94 V | Verano | Acero | No aplica |
| Delantera | Derecha | 5,0 mm | Michelin | 205/55 R 16 94 V | Verano | Acero | No aplica |
| Trasera | Izquierda | 6,0 mm | Michelin | 205/55 R 16 94 V | Verano | Acero | No aplica |
| Trasera | Derecha | 6,0 mm | Michelin | 205/55 R 16 94 V | Verano | Acero | No aplica |

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

| | |
|--------------------|------------|
| Tipo | Falta |
| Modo de reparación | Reemplazar |



3 | Kit reparación Neumático

| | |
|--------------------|------------|
| Tipo | Falta |
| Modo de reparación | Reemplazar |

Exterior



2 | Caja Retrov Ext IZ

| | |
|--------------------|-----------|
| Tipo | Esquirla |
| Modo de reparación | Aceptable |



4 | Paragolpes Tras

| | |
|--------------------|--------|
| Tipo | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



5 | Puerta maletero Tras

| | |
|--------------------|--------|
| Tipo | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



6 | Rincón parachoques Tras DR

| | |
|--------------------|--------|
| Tipo | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



7 | Tapacubos Rueda Del IZ

| | |
|--------------------|------------|
| Tipo | Rayado |
| Modo de reparación | Reemplazar |



8 | Tapacubos Rueda Del DR

| | |
|--------------------|------------|
| Tipo | Rayado |
| Modo de reparación | Reemplazar |

Fotos comerciales

