



Volkswagen Caddy-SBB-SBJ-2020:

N° Chassis:	WV1ZZZSK3PX011050	Version:	VOLKSWAGEN Caddy Cargo / 2020 / 4P / Fourgonnette
1ère MEC:	31/10/2022	CV fiscaux:	1.5 TSI 114ch DSG Business
Kilométrage inspection:	178688	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Gris Foncé
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	6		
Nbre sièges	2		
Nombre appuis-têtes	2		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	2	Porte latérale coulissante Droite	
Nbre clés télécommandes	2	Porte latérale coulissante Gauche	
Type de climatisation	Clim. manuelle	Revêtement de siège	Tissu / Autre

Pneu

205/60/16/96 H				
Pneus d'été:	AVG	Autre: 80%	AVD	Autre: 80%
	ARG	Autre: 35%	ARD	Autre: 40%
Profondeur de pneu AVG				2.8
Profondeur de pneu AVD				3.0
Profondeur de pneu ARG				5.8
Profondeur de pneu ARD				5.7
Taille de pneu AVG				205/60 R 16 96 H
Taille de pneu AVD				205/60 R 16 96 H
Taille de pneu ARG				205/60 R 16 96 H
Taille de pneu ARD				205/60 R 16 96 H
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				263
Marque de pneu AVD				263
Marque de pneu ARG				263
Marque de pneu ARD				263

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler



Enjoliveur de roue AV, Manque, E - Remplacer



Porte coulissante G, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Obtrateur /Cache AV, Manque, E - Remplacer



Garnit int G coffre, Manque, E - Remplacer



Garnit int D coffre, Manque, E - Remplacer



Joint de porte AR, Déchirure, E - Remplacer



