

## Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active 2023 - 67 kW / 91 PK - Hybride Benzine - Automaat

<b>Kenteken</b>	
<b>Chassisnummer</b>	YARKBAC3800184274
<b>Eerste registratie</b>	22-12-2023
<b>APK geldig tot</b>	22-12-2027
<b>BTW Voertuig</b>	Ja
<b>Bepaling uitvoering</b>	Waarschijnlijk
<b>Kilometerstand</b>	81.799 km
<b>NAP check</b>	Logisch
<b>Ingeleverd op</b>	01-07-2026
<b>Definitieve kilometerstand</b>	81.799 km

<b>Import voertuig</b>	Nee
<b>Teruggaaf bij export</b>	Ja
<b>Verhuisgoed</b>	Nee
<b>Taxi</b>	Nee

<b>Motorinhoud</b>	1.490
<b>Aantal cilinders</b>	3
<b>Euroklasse</b>	Euro 6
<b>CO2 emissie (g/km)</b>	87
<b>Type voertuig</b>	Personenvoertuig
<b>Aandrijving</b>	Voorwiel

### Opties & accessoires 4

Achteruitrijcamera	Cruise control	Klimaatregeling	Trekhaak
--------------------	----------------	-----------------	----------

### Aanwezig bij voertuig 3







Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Bandenreparatieset
--------------	-----------------------------------	--------------------

### Voertuig service details

<b>Laatste onderhoudsbeurt</b>	-
<b>Distributieriem / ketting vervangen</b>	-
<b>Type band</b>	Zomerbanden
<b>Profiel diepte linksvoor</b>	3 - 5 mm (Matig)
<b>Profiel diepte linksachter</b>	3 - 5 mm (Matig)
<b>Profiel diepte rechtsvoor</b>	3 - 5 mm (Matig)
<b>Profiel diepte rechtsachter</b>	3 - 5 mm (Matig)

<b>Merk band</b>	bridgestone
<b>Velgen</b>	15
<b>Band breedte</b>	185 mm
<b>Band hoogte</b>	65 mm



 <b>Bouwjaar</b> 2023	 <b>Vermogen</b> 67 kW / 91 PK	 <b>Brandstof</b> Hybride Benzine
 <b>Transmissie</b> Automaat	 <b>Kilometerstand</b> 81.799 km	 <b>BTW Voertuig</b> Ja

### Voertuig gegevens

<b>Type voertuig</b>	Personenvoertuig
<b>Aantal deuren</b>	5
<b>Carrosserie</b>	Hatchback
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Aandrijving</b>	Voorwiel
<b>Bijtellingspercentage</b>	22 %
<b>Bijtellingspercentage geldig tot</b>	01-01-2029

## Schades (5)

### Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

pitjes - voorruit

### Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - wielop linksvoor

### Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gekrast - dashboard

### Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging < 10 cm - bumperhoek rechtsvoor

### Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje - portier rechtsvoor

Exterieur opmerking 3 gemelde schade Berijder niet aanwezig tijdens de inspectie

Banden en velgen opmerking 1 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

### RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
14-12-2023	Registratie datum goedkeuring	Importeur
22-12-2023	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
25-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
22-12-2027	APK vervaldatum	

### Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteruitrijcamera
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun voor
- automatische snelheidsbegrenzing ISA
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- bots waarschuwing systeem
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- buitentemperatuurmeter
- centrale airbag voor
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- connected services
- cruise control adaptief
- DAB
- dakspoiler
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- geluidsimulator
- grootlichtassistent
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- knie airbag(s)
- LED achterlichten
- lederen versnellingspook
- luxe stoffen bekleding
- multimedia scherm standaard
- multimedia-voorbereiding
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- radio
- regensensor
- rijstrooksensoren met correctie
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- stuur verstelbaar
- stuurbevestiging
- verkeersbord detectie
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

