



Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNSS PW118568	Erstzulassung	21.12.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	29 368 km
Modell	MOKKA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Reparierter Unfallschaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

2



Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-
Position		- Reparaturkosten	-
Beschreibung	Steinschlag	- Lackierungszeit	-
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-
		- Pauschale	-

Teilekosten	-
Nettokosten	-

3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

1		Bauteil	Teppichboden	Reparaturzeit	2,10	Teilekosten	304,98€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	294,00€	Nettokosten	509,13€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Anmerkungen

Vorschaden HR

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	509,13€
---------------------	----------------