



3. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



2. parete laterale - posteriore - destra
1 ammaccatura



2. parete laterale - posteriore - destra
1 ammaccatura



3. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



3. paraurti anteriore
Graffio/Rigature




3. paraurti anteriore
Graffio/Rigature




Chilometraggio




Cerchi



vano motore



folgio comple



folgio complementare




1. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra




Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno






Interno



Condizione Relazione

Numero di rapporto:	0000000921052-IT867	Numero di contratto:
Targa:		

Dati del veicolo			
BMW X3			
Numero di telaio:	WBA61DP0809V98268	Chilometraggio Rivelato:	42784 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	31.05.2024 /	Data e luogo Perizia:	25.05.2026 ROMA
Vernice:	Blunnk g by by al	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni		
		
		

- 1.) cerchiona anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 2.) parete laterale - posteriore - destra | 1 ammaccatura
- 3.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

riferimento: fff