

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna
01/07/2026 17:32

Km
26311

Danni Totali

Dati Veicolo

Marca
ALFA ROMEO

Modello
Giulia dal 11/2022

Colore
Rosso.pastell/doppio

Data Immatricolazione
28.09.2022

Stato d' uso

Marca
ALFA ROMEO

Note

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		SI
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	SI	SI
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	NO	NO

Allestimenti particolari
Veicolo privo di kit gonfiaggio e riparazione dall'origine

Pneumatici

Marca Anteriore

Altro

Tipologia:

Estivi

Battistrada

10%

Marca Posteriore

Altro

Tipologia:

Estivi

Battistrada

20%

Importi calcolati in base a:

Degrado0 %

Sconto listino ricambi:10 %

Tariffa h mano d'opera:29 €

Anomalie Ricontrate

Meccanica

Descrizione:

Elettriche / Elettronico

Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
1	Disco ruota anteriore destra	Usura	90.00 €
		Totale	90.00 €