


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA RPS96413	Erstzulassung	27.09.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	21 553 km
Modell	COMPASS 1.5l GSE T4 48V e-Hybrid Alltitud	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz


















Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Hutablage	✓	Serviceheft	✓
Fußmatte HR	✓	Bordmappe komplett	✓
Fußmatte HL	✓	Ersatzschlüssel	✓
Fußmatte VR	✓	Schlüssel	✓
Fußmatte VL	✓	Schlüssel mit Fernbedienung	✓
		Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm



Außenschäden					
1		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
			Pauschale	80,00€	-
					Teilekosten -
				Nettokosten	80,00€

Page 1/2

2		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		