

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 1511NGN / WBA21GF0407U25098 / 7U25098

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.204

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

CARPETA MANUALES

DOCUMENTACION ORIGINAL

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1511NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
TI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	23/04/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	V.O AFECTADO POR GRANIZO		

Daños no valorables:

1511NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

1511NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. moldura entrada puerta del dr	-	REEMPLAZAR				0,00	95,36	10,00	85,82 €
2. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	46,81	10,00	45,20 €
3. Neumático dl iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	155,25	10,00	158,97 €
4. Piloto tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.74 h.	1.92 h.	8,13	0,00		149,04 €
6. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR	0.75 h.			0,00	0,00		28,87 €
7. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		0.92 h.	3,90	0,00		50,87 €
8. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
9. Techo	Pintar Reparado	REPARAR	0.50 h.		5.67 h.	24,01	0,00		261,55 €
10. Embellecedor moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.08 h.	4,57	0,00		46,15 €
11. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.25 h.	1,06	0,00		10,68 €
12. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
14. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1400,96 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1511NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,24 h.	163,23 €
Total material pintura	-	51,54 €
Total Mano de Obra Pintura	12,17 h.	468,53 €
Total Recambios	-	267,68 €
Descuento recambios aplicado	-	29,74 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	450,00 €





E 1511 NGN



120d











Valores desde indiv.
1.8 l/h



Total 24204 km → 6074.7 km



i Tapa del malet. abierta.
Ciérrela, por favor.

↶
MEDIA
TEL
NAV



CHECK-CONTROL

Capó abierto


Para abrir por completo el capó pulse la palanca 2 veces. Antes de circular, cerrar el capó. Para más información, consulte el manual de instrucciones.

Cancelar mensaje


Manual de Instrucciones







BMW



WBA216F 04017125098



2014



BMW LED



Power 10.0
P
Puerto abierto
+23.0

MEDIA
TEL
NAV

Radio
100
89.6 MHz
Codena 100 FM

CAD-100 10:09

Conectar teléfono

18°

18°





NEXEN

4.90



















BMW LED

NEXEN



225/45R18







BMW LED



PIRELLI

P ZERO



COM



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

BMW

AL













NEXEN





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COL. AUTOMOTIVE