


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFAEFAA44 PX176666	Erstzulassung	31.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen		Laufleistung	18 854 km
Modell	500 Limousine 42 kWh	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte V	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

Hankook 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Hankook 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Hankook 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Hankook 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

2




Bauteil	Andere Karosserieteile	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	29,75€
Beschreibung	Unregelmäßig (falsch eingestellt)	Lackierungszeit	-		
	el. Anlage des	Lackierungskosten	-		
Anmerkungen	Fahrzeugs kontrollieren lassen	Pauschale	35,00€		

3		Bauteil	Andere Karosserieteile	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	29,75€
		Beschreibung	Unregelmäßig (falsch eingestellt)	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	Traktionsbatterie kontrollieren lassen	Lackierungskosten	-		
4		Bauteil	Entklebung	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	35,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
5		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	175,00€	Nettokosten	286,45€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	1,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	162,00€		
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	80,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
7		Bauteil	Türzierleiste	Reparaturzeit	-	Teilekosten	41,00€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	34,85€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
8		Bauteil	Alufelge 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	265,86€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	255,73€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
9		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
10		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		

11	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
12	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
13	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Innenschäden

1	Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	240,59€
	Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	234,25€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		



Sonstiges

14	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	130,05€
	Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	153,00€		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **1.115,83€**