

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



25 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426374018

Nº Revision: WTWS\_622224

Página: 1 de 1

## DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	5711-MCV	Nº CHASIS:	WVWZZZ3HZPE005083
KILOMETROS:	115485	MARCA:	VOLKSWAGEN
F. PERITACIÓN:	25/05/2026	MODELO:	ARTEON ELEGANCE 2.0 TDI 110KW (150CV)
Seguro:	NO		

## DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	14/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6053
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

## VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

## PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

1 VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

## RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	867,95 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	867,95 €

## VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
------------	--------	-------------	----------	---------------	-----------	---------------

No existen elementos de interior en la valoración de daños

## OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622224	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 12:36:41	<b>CUM</b>	VW05502	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 12:40:12	<b>Matrícula</b>	5711-MCV		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WWWZZZ3HZPE005083		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_622224
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	LC9X
Kilómetros	115.485

#### Equipamiento

##### VIN Query

ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE 12V - 7B6	ACCESORIOS LUZ INTERIOR EN SUELO - 6T1
ACCESORIOS S/PANEL SEPARACION DE CARGA - 3CA	ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ
ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA	ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - QQO
ACCESORIOS S/CORTINA PARASOL - 3Y0	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ACERO INOX - VF1
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 DL Y TR - 8S6	TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA
RETROVISORES EXT DR CONVEXO - 5RQ	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO/ABATIBLE/TERMICO C/LUZ - 6XI
RETROVISORES EXT IZ ESFERICO GRAN ANGULAR - 5SL	LUCES S/FARO ANTINEBLA - 8WA
LUCES PILOTOS TR ANTINEBLA 1 LADO/MARCHA ATRAS 2 LADOS - 8TL	LUCES PILOTOS TR C/LEDS DINAMICOS - 8VP
CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - 8N6	CRISTALES EYECTORES LIMPIAPARAB TERMICOS - 9T1
CRISTALES LUNAS LAT Y TR ATERMICAS - 4KC	CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD) - 4GF
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - 7X2
ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SB	BERLINA 5 PUERTAS - K8C
Nº SERIE 005083	FECHA FABRICACIÓN 30/09/2022
LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA - 8Q3	LUCES LUZ DIURNA C/ALS Y COMING HOME (AUTOMATICA) - 9I5
LUCES FAROS LEDS - 8IT	LUCES S/LAVAFAROS - 8X0
GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS (VERSION 2) - QJ3	GENERALES SOPORTE MATRICULA DL/TR ECE - 31K
GENERALES VEHICULO C/MEDIDAS ESPECIALES - GP1	GENERALES PARAGOLPES CONFORT - 2JR
GENERALES S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA - 5C0	EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES BRILLANTES - 4ZB
EMBELLECEDORES MOLDURAS LAT CROMADAS - 4B4	EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA METAL - 7M1
ASIENTOS TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO C/REPOSABRAZOS CENTRAL - 3KB	ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS - 3T2
ASIENTOS CINTURONES DL AUTOMATICOS 3 PUNTOS C/AJUSTE ALTURA - 3QT	ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE - 5ZF
ASIENTOS DL CALEFACTADOS - 4A3	ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - 9P9
ASIENTOS DL IZ REGULACION LUMBAR ELEC - 7P7	ASIENTOS DELANTEROS DEPORTIVOS/CONFORT - Q4H
ASIENTOS CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR - 3ZU	ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3
ASIENTOS DL NO VENTILADOS S/MASAJE - 4D0	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES EN CAPA ESPUMADA - 3LF
TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO TITANIO - TO	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA/ALCANTARA/CUERO SINTETICO - N0R
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CON CONTRAPESO 36 HZ - 1Q2	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA
ACABADO TECNICO VARIANTE - FN8	ACABADO TECNICO CONFORT - A8C
ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A	ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1
ADAS PROTECCION PEATONES AMPLIADA, ACTIVA Y ANTICIPATORIA - VL4	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL + EMERGENCIA + EN ATASCO - 6I6
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G02	SUSPENSION DRIVE SELECT C/SUSPENSION CONVENCIONAL - 2H5
SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 46 - L46	SUSPENSION AMORTIGUACION TR ESTANDAR - 1JA
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8	SUSPENSION MARGEN PESO 4 EJE TRASERO - 0YD
TRANSMISION TRACCION DL - 1X0	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO - 8T8
NEUMATICOS 245/40 R 19 94W - Q48	LLANTAS ALE 8.0JX19" - 40S

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622224	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 12:36:41	<b>CUM</b>	VW05502	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 12:40:12	<b>Matrícula</b>	5711-MCV		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WWWZZZ3HZPE005083		

FRENOS DISCOS DE FRENO TR 300X12 MM - 2EI	FRENOS DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM - 1ZK
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH" - 6K4	FRENOS ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD - UH2
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SERVOFRENO ELECTRICO - 1AQ	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6
ASIENTOS DL C/AJUSTE ALTURA/LONGITUD/INCLINACION+IZ C/RESPALDO ELEC - 3PW	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 180 A - 8GV
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A - J0V	EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
ANTIPOLUCION S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR - 1E9	ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4BI
COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW - 0F5
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR TRIZONA S/PANEL MANDO TR - KH0
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION CON MANDO TIPTRONIC - 2PE	AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR ESTANDAR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET - 7UT
TURBO-DIESEL 1968CC 110KW (150) - DTSB	DIRECCION ACTIVA - 1N7
DIRECCION C/BLOQUEO ELECTRONICO COLUMNA - 0RF	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6
GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,0L/110KW (TDI) CR - DN4	GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.D - T3Y
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4
EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 66 L - 0M4	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
ESPAÑA ESPAÑA - B15	POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1
PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A	DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS DQ381 - 0IJ
AUTOMATICO 7 VELOCIDADES DSG - G1C	PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION HANNOVER - 0FA
GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: 3H0 - 7ZS	INSTRUMENTACION PUERTAS DESBLOQUEO ELECTRICO CAPO/PORTON TR - 4E2
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ - 5D1
INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS GO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I7	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ACCESO VEHICULO VIA SMARTPHONE - 2F0
SEGURIDAD SISTEMA "PRE-SAFE" BASICO + DL + TR - 7W4	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/RODILLAS COND C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UN
SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A0	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES PASIVOS - 8RM
AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3	INSTRUMENTACION CONSOLA LUCES LED ADVERTENCIA PUERTAS - 9TJ
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONIA CONFORT C/CARGA INALAMBRICA - 9IP	AUDIO/MULTIMEDIA S/INDICADOR MULTIFUNCION - C/ORDENADOR DE ABORDO - 9S0
AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION) - EL5
ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y1	ADAS S/GPS + GSM - 7G0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANDO POR VOZ - QH1	INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN LUNA PARABRISAS - KS0
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K1	ADAS CAMARA VISION TR (VARIANTE 2) - KA2
INSTRUMENTACION CONSOLA TOMA DE CORRIENTE 12V TR INT - 9Z0	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - 3D3
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE - 8AR	INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
ACCESORIOS ACABADO INT MADERA ZEBRANO - 7TP	ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - 0TD
ACCESORIOS SISTEMA ARRANQUE ESTANDAR - 7U0	ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XJ
ACCESORIOS PAQUETE ACUSTICO ESTANDAR - 3W4	

### Automático



















INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
3G8853332 3Q7	Moldura puerta dl dr	1,00	95,20			95,20
3G8853334 3Q7	Moldura puerta tr dr	1,00	57,70			57,70

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622224	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 12:36:41	<b>CUM</b>	VW05502	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 12:40:12	<b>Matrícula</b>	5711-MCV		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WWWZZZ3HZPE005083		

#### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  66215500	Sustituir Moldura puerta dl dr	0,40 h	25,00			10,00
 T2  GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
 T2  GtT84010	Reparar Portón tr	0,30 h	25,00			7,50
 T2  GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	0,10 h	25,00			2,50
 T2  GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,70 h	25,00			17,50
 T2  GtTRC005	Reparar llanta DD aluminio	0,00 h	0,00			45,00
 T2  GtTRC006	Reparar llanta TI aluminio	0,00 h	0,00			45,00
 T2  GtTRC007	Reparar llanta TDaluminio	0,00 h	0,00			45,00
 T2  GtTRC004	Reparar llanta aluminio DI	0,00 h	0,00			45,00
T2  66415500	Sustituir Moldura puerta tr dr	0,30 h	25,00			7,50

#### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=1) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=1) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=5) (L=0)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=2) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP6905R	Paragolpes dl (zona dr) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP6905L	Paragolpes dl (zona iz) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_622224	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
Fecha Alta	25/05/2026 12:36:41	CUM	VW05502	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/05/2026 12:40:12	Matrícula	5711-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WWWZZZ3HZPE005083		

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	180,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	152,90 €	Subtotal Horas MO	47,50 €	Subtotal Horas MO	180,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,90 h)	227,50 €	Subtotal M.O. (7,20 h)	180,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	227,50 €	Total mano de obra	180,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	152,90 €			Subtotal material	353,42 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	45,87 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	107,03 €			Total del material	353,42 €
				Total sin descuentos	533,42 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	533,42 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa Perlado

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	107,03 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	227,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	533,42 €	Base del impuesto	867,95 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	867,95 €	IVA (21%)	182,27 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.050,22 €
				Total	<b>1.050,22 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622224	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 12:36:41	<b>CUM</b>	VW05502	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 12:40:12	<b>Matrícula</b>	5711-MCV		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVWZZZ3HZPE005083		

### Equipamiento

#### VIN Query

ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE 12V - 7B6	ACCESORIOS LUZ INTERIOR EN SUELO - 6T1
ACCESORIOS S/PANEL SEPARACION DE CARGA - 3CA	ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ
ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA	ACCESORIOS S/LUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - QQ0
ACCESORIOS S/CORTINA PARASOL - 3Y0	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ACERO INOX - VF1
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 DL Y TR - 8S6	TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA
RETROVISORES EXT DR CONVEXO - 5RQ	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO/ABATIBLE/TERMICO C/LUZ - 6XI
RETROVISORES EXT IZ ESFERICO GRAN ANGULAR - 5SL	LUCE S/FARO ANTINEBLA - 8WA
LUCE S PILOTOS TR ANTINEBLA 1 LADO/MARCHA ATRAS 2 LADOS - 8TL	LUCE S PILOTOS TR C/LEDS DINAMICOS - 8VP
CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - 8N6	CRISTALES EYECTOR S LIMPIAPARAB TERMICOS - 9T1
CRISTALES LUNAS LAT Y TR ATERMICAS - 4KC	CRISTALES PARABRISAS (CRISTAL SEGURIDAD) - 4GF
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - 7X2
ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SB	BERLINA 5 PUERTAS - K8C
Nº SERIE 005083	FECHA FABRICACIÓN 30/09/2022
LUCE S REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS DINAMICA - 8Q3	LUCE S LUZ DIURNA C/ALS Y COMING HOME (AUTOMATICA) - 9I5
LUCE S FAROS LEDS - 8IT	LUCE S/LAVAFAROS - 8X0
GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS (VERSION 2) - QJ3	GENERALES SOPORTE MATRICULA DL/TR ECE - 31K
GENERALES VEHICULO C/MEDIDAS ESPECIALES - GP1	GENERALES PARAGOLPES CONFORT - 2JR
GENERALES S/MEDIDAS DE SEGURIDAD AUMENTADOS EN LA CARROCERIA - 5C0	EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES BRILLANTES - 4ZB
EMBELLECEDORES MOLDURAS LAT CROMADAS - 4B4	EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA METAL - 7M1
ASIENTOS TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO C/REPOSABRAZOS CENTRAL - 3KB	ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS - 3T2
ASIENTOS CINTURONES DL AUTOMATICOS 3 PUNTOS C/AJUSTE ALTURA - 3QT	ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE - 5ZF
ASIENTOS DL CALEFACTADOS - 4A3	ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - 9P9
ASIENTOS DL IZ REGULACION LUMBAR ELEC - 7P7	ASIENTOS DELANTEROS DEPORTIVOS/CONFORT - Q4H
ASIENTOS CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR - 3ZU	ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3
ASIENTOS DL NO VENTILADOS S/MASAJE - 4D0	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES EN CAPA ESPUMADA - 3LF
TAPICERIA/LINEA INT ASIENTOS NEGRO TITANIO - TO	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA/ALCANTARA/CUERO SINTETICO - N0R
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CON CONTRAPESO 36 HZ - 1Q2	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA
ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A	ACABADO TECNICO VARIANTE - FN8
ACABADO TECNICO CONFORT - A8C	ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1
ADAS PROTECCION PEATONES AMPLIADA, ACTIVA Y ANTICIPATORIA - VL4	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL + EMERGENCIA + EN ATASCO - 6I6
SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G02	SUSPENSION DRIVE SELECT C/SUSPENSION CONVENCIONAL - 2H5
SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 46 - L46	SUSPENSION AMORTIGUACION TR ESTANDAR - 1JA
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8	SUSPENSION MARGEN PESO 4 EJE TRASERO - 0YD
TRANSMISION TRACCION DL - 1X0	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO - 8T8
NEUMATICOS 245/40 R 19 94W - Q48	LLANTAS ALE 8.0JX19" - 40S
FRENOS DISCOS DE FRENO TR 300X12 MM - 2EI	FRENOS DISCOS DE FRENO DL 312X25 MM - 1ZK
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA "HIGH" - 6K4	FRENOS ESTACIONAMIENTO C/AUTO HOLD - UH2
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD C/SERVOFRENO ELECTRICO - 1AQ	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6
ASIENTOS DL C/AJUSTE ALTURA/LONGITUD/INCLINACION+IZ C/RESPALDO ELEC - 3PW	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 180 A - 8GV
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 420A - J0V	EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
ANTIPOLUCION S/ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/SCR - 1E9	ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4BI
COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL IGUAL O MAYOR A 100KW - 0F5

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622224	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 12:36:41	<b>CUM</b>	VW05502	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 12:40:12	<b>Matrícula</b>	5711-MCV		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVWZZZ3HZPE005083		

CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3  
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0  
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO CUERO MULTIFUNCION CON MANDO TIPTRONIC - 2PE  
 TURBO-DIESEL 1968CC 110KW (150) - DTSB  
 DIRECCION C/BLOQUEO ELECTRONICO COLUMNA - 0RF  
 GENERAL MOTOR TURBODIESEL 4 CIL 2,0L/110KW (TDI) CR - DN4  
 EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2  
 EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 66 L - 0M4  
 POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1  
 PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A  
 AUTOMATICO 7 VELOCIDADES DSG - G1C  
 GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO: 3H0 - 7ZS  
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2  
 INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS GO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I7  
 SEGURIDAD SISTEMA "PRE-SAFE" BASICO + DL + TR - 7W4  
 SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A0  
 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3  
 AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3  
 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONIA CONFORT C/CARGA INALAMBRICA - 9IP  
 AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1  
 ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y1  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANDO POR VOZ - QH1  
 INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K1  
 INSTRUMENTACION CONSOLA TOMA DE CORRIENTE 12V TR INT - 9Z0  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE - 8AR  
 AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4  
 ACCESORIOS ACABADO INT MADERA ZEBRANO - 7TP  
 ACCESORIOS SISTEMA ARRANQUE ESTANDAR - 7U0  
 ACCESORIOS PAQUETE ACUSTICO ESTANDAR - 3W4

CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0  
 CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR TRIZONA S/PANEL MANDO TR - KH0  
 AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR ESTANDAR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET - 7UT  
 DIRECCION ACTIVA - 1N7  
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6  
 GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS 2,0L/MOTOR 05L.D - T3Y  
 EQUIPO MECANICO REFRIGERACION CLIMA CALIDO CAPACIDAD ENFRIAMIENTO AUMENTADO - 8Z4  
 ESPAÑA ESPAÑA - B15  
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L  
 DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS DQ381 - 0IJ  
 PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION HANNOVER - 0FA  
 INSTRUMENTACION PUERTAS DESBLOQUEO ELECTRICO CAPO/PORTON TR - 4E2  
 INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ - 5D1  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/ACCESO VEHICULO VIA SMARTPHONE - 2F0  
 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/RODILLAS COND C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UN  
 SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES PASIVOS - 8RM  
 INSTRUMENTACION CONSOLA LUCES LED ADVERTENCIA PUERTAS - 9TJ  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/INDICADOR MULTIFUNCION - C/ORDENADOR DE ABORDO - 9S0  
 AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION) - EL5  
 ADAS S/GPS + GSM - 7G0  
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN LUNA PARABRISAS - KS0  
 ADAS CAMARA VISION TR (VARIANTE 2) - KA2  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - 3D3  
 INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A  
 ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - 0TD  
 ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XJ

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622224	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 12:36:41	<b>CUM</b>	VW05502	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 12:40:12	<b>Matrícula</b>	5711-MCV		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VWVZZZ3HZPE005083		



20260522\_155148.jpg



20260522\_155150.jpg



20260522\_155157.jpg



20260522\_155206.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622224	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 12:36:41	<b>CUM</b>	VW05502	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 12:40:12	<b>Matrícula</b>	5711-MCV		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVWZZZ3HZPE005083		



20260522\_155209.jpg



20260522\_155212.jpg



20260522\_155213.jpg



20260522\_155230.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622224	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 12:36:41	<b>CUM</b>	VW05502	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 12:40:12	<b>Matrícula</b>	5711-MCV		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VWZZZ3HZPE005083		



20260522\_155324.jpg



20260522\_155341.jpg



20260522\_155331.jpg



20260522\_155355.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622224	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 12:36:41	<b>CUM</b>	VW05502	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 12:40:12	<b>Matrícula</b>	5711-MCV		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVWZZZ3HZPE005083		



20260522\_155357.jpg



20260522\_155403.jpg



20260522\_155405.jpg



20260522\_155409.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622224	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
Fecha Alta	25/05/2026 12:36:41	CUM	VW05502	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/05/2026 12:40:12	Matrícula	5711-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VWZZZ3HZPE005083		



20260522\_155410.jpg



20260522\_155422.jpg



20260522\_155424.jpg



20260522\_155428.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622224	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 12:36:41	<b>CUM</b>	VW05502	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 12:40:12	<b>Matrícula</b>	5711-MCV		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVWZZZ3HZPE005083		



20260522\_155434.jpg



20260522\_155436.jpg



20260522\_155452.jpg



20260522\_155518.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622224	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 12:36:41	<b>CUM</b>	VW05502	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 12:40:12	<b>Matrícula</b>	5711-MCV		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVWZZZ3HZPE005083		



20260522\_155146.jpg



20260522\_155516.jpg



20260522\_155118.jpg



20260522\_155520.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622224	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 12:36:41	<b>CUM</b>	VW05502	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 12:40:12	<b>Matrícula</b>	5711-MCV		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVWZZZ3HZPE005083		



20260522\_155524.jpg



20260522\_155534.jpg



20260522\_155536.jpg



20260522\_155218.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622224	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
Fecha Alta	25/05/2026 12:36:41	CUM	VW05502	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	25/05/2026 12:40:12	Matrícula	5711-MCV		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVVZZZ3HZPE005083		



20260522\_155241.jpg



20260522\_155408.jpg



20260522\_155417.jpg



20260522\_155441.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_622224	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 5P/S.BRAKE (20-24)		
<b>Fecha Alta</b>	25/05/2026 12:36:41	<b>CUM</b>	VW05502	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	25/05/2026 12:40:12	<b>Matrícula</b>	5711-MCV		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVWZZZ3HZPE005083		



20260522\_155530.jpg



20260522\_155722.jpg



20260522\_155723.jpg