

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4421*

zu 6: min. 1834*

zu 7: min. 1583*

zu 30.1: min. 1590*

zu 30.2: min. 1579*

zu 35: A1/A2

215/60 R18 98H M+S, 6.5Jx18 ET44; A1/A2 215/65 R17 99H M+S,

6.5Jx17 ET44; A1/A2 215/65 R17 99V, 6.5Jx17 ET44; A1/A2

235/45 R20 96W, 8Jx20 ET48; A1/A2 235/50 R19 99H M+S,

7.5Jx19 ET53; A1/A2 235/50 R19 99W, 7.5Jx19 ET53; A1/A2

235/55 R18 100W, 7.5Jx18 ET53*; fuer alle:

Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security

Ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update

Nein

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN 2222 TSN BOX VVS 00025 PZ 4

0423520540
4193311

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

HJ931949



0 1 - 1

046CC0185000



www.PS-Team.de



Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge



Der Unterzeichner Christoph Starzynski

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2B Variante: OH4HT2 Version: FZAA050A

0.2.1. Handelsbezeichnung: GLA 200

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2023_6420-W1K

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-247_282M_4-W1K 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EL

0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0011-W1K

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

EV-13_ML_NS_AF0065-W1K

M1

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1N4N8HB7SJ732722

0.11. Herstellungsdatum: 24.01.2025

mit dem in der am 29.07.2024 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1909*27

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

24.01.2025

(Datum)

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen Anzahl:	1	Lage:	Achse 1(A0)
		gegenseitige Verbindung:	entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm	2-3:	- mm
5. Länge:	4443 mm	6. Breite:	1849 mm	7. Höhe:	1618 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1570 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1605 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2070 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1105 kg 2 1010 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3940 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 282814

22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum: 1332 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Benzin/E (0008)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 120,00 kW bei 5500 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 10,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: 8,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 4.462 2: 2.647 3: 1.438

4: 0.976 5: 0.755 6: 0.683 7: 0.547 8: - 9: -

28.1.1 Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: 4.176 2: 4.176 3: 4.733

4: 4.733 5: 4.733 6: 4.176 7: 4.176 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1612 mm 2 1619 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 235/55 R18 100 W 7.5Jx18 ET53 Klasse A C1

Achse 2: 235/55 R18 100 W 7.5Jx18 ET53 Klasse A C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ, 9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 68,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3750 min⁻¹ Standgeräusch: 72,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(EA)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:

47.1.1. Prüfmasse 1675 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.45 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 135.6 N 47.1.3.0.f1 0.137 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.03527 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdso: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	211,9	-	-	mg/km
NO _x	18,8	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,04	-	-	mg/km
Partikelzahl:	6,57 * 10 ⁸	-	-	km ⁻¹
THC	21,2	-	-	mg/km
NMHC:	17,8	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	218 g/km	9.6 l/100km	- Wh/km
Mittel:	142 g/km	6.2 l/100km	- Wh/km
Hoch:	127 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	154 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	152 g/km	6.7 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km


4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Innerorts:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km

Kd.Nr.	:	1005834	Kennzeichen	:	BO QY6525
Nachname, Vorname	:	Beuchert , Manfred	Im Namen von	:	Athletic Sport Sponsoring GmbH
FIN	:	W1N4N8HB7SJ732722	Bevollm. Person	:	-
Fahrzeug	:	Mercedes Benz GLA 5-trg. Edition Progressive Line (MC) + Autom.+ Winterkompl.-Räder	Rückkauf	:	LG
Kilometerstand	:	12177	Leasing	:	Mobility Concept GmbH (selbst)
Zulassungsdatum	:	31.03.2025	Autohändler	:	CAT Germany GmbH & Co. KG
Datum der Rückgabe	:	05.05.2026	Gutachter	:	Patrick Junker
Bewertungsorganisation : SZU GmbH - KFZ-Gutachten					

Nachfolgend sind nur Schäden erfasst, die nicht gebrauchstypisch laut Fahrzeugleasingvertrag (Anlage zur Definition des Pflegezustands & Sachschäden) sind. Da wir diese dem Autohaus bzw. der Leasinggesellschaft zu ersetzen haben, muss der Kunde uns die entstandenen Kosten erstatten. Ist das Fahrzeug bei der Besichtigung nass oder verschmutzt, können bei einer Nachbesichtigung weitere Kosten anfallen!

Wird ein Versicherungsschaden festgestellt, gelten für die Abwicklung die Bedingungen des Fahrzeugmietvertrages, insbesondere die Abwicklung von Versicherungsansprüchen (z.B. Zahlung einer Selbstbeteiligung).



Kilometerstand

Fahrzeugschein (ZB1),
Fahrzeugschlüssel
und Fahrtenbuch

Fahrzeugübersicht vorne links

Fahrzeugübersicht hinten rechts

Beeinträchtigungen während der Bewertung

(ok, nicht ok)

Keine

Übersicht Versicherungsschäden

Wurde ein Schaden während der Laufzeit repariert?	Nein	
Zubehör/Fehlteile (Exkl. Selbstbeteiligung aus Versicherungsansprüchen)		
Ist der Innenraum verschmutzt?	Nein	€
Ersatzschlüssel (auch Chipkartenschlüssel)	Vorhanden, funktionsfähig	-€
Antenne	Vorhanden, funktionsfähig	-€
Fahrzeugdokumente (außer Fahrzeugschein)	Vorhanden	-€
Zusätzlicher Satz Kompleträder	Vorhanden	-€
Kofferraumabdeckung	Vorhanden, funktionsfähig	-€

Fällige Inspektion	Nein	-	€
ZB1 (Zulassungsbescheinigung 1)	Vorhanden		

DEIN **AUTO.** DEIN **ABO.**

Vorhandene Versicherungsansprüche

Vorhandene Versicherungsschäden müssen nach Schadenart beschrieben werden, wie z.B. Marderschaden, Hagelschaden, Vollkaskoschaden. Betroffene Bauteile sind einzeln zu beschreiben, wie z.B. Scheinwerfer links, Tür vorne rechts, Tür hinten rechts, Heckklappe. Schäden wie Lachverätzungen unterliegen keiner Versicherungsabwicklung. Bei einem festgestellten Marderschaden ist eine Schadenerweiterung möglich. Sollten weitere nicht direkt sichtbare Bauteile betroffen sein, wird der Schaden gegebenenfalls über die Teilkasko Versicherung abgewickelt (TK SB wird fällig).

Pro Schadensfall ist eine Selbstbeteiligung von 300 € für Teilkasko (TK) / 500 € für Vollkasko (VK) zu entrichten.

Gibt es am Fahrzeug nicht reparierte Versicherungsschäden? Nein

Windschutzscheibe bei Rückgabe beschädigt? ☐ Nein

Ist der Austausch der Windschutzscheibe erforderlich?

Bestehender Schaden

Beschädigung, Reparaturverfahren	Bauteil	Kosten
Kratzer, Smart-repair	Tür (hinten rechts)	120€

Gewährleistung / Garantie

Besteht ein möglicher Garantieanspruch? Nein

Entklebung

Muss das Fahrzeug entklebt werden? Nein

Gesamtkosten

Zubehör/Fehlteile insgesamt:	€
Beschädigungen insgesamt:	120€
Gesamtsumme (netto):	120€

DEIN AUTO. DEIN ABO.

Akzeptierter Zustand

Türen		Nebelscheinwerfer		Stoßfänger	
Vorne links	OK	Links	Nicht installiert	Front	OK
Vorne rechts	OK	Rechts	Nicht installiert	Heck	OK
Hinten links	Ok				
Hinten rechts	Beschädigungen vorhanden				
Einstieg		Rücklicht		Sitze	
Vorne links	OK	Links	OK	Fahrsitz	OK
Vorne rechts	OK	Rechts	OK	Beifahrersitz	OK
Hinten links	OK			Rückbank	OK
Hinten rechts	OK				
Kotflügel		Innenverkleidung		Schweller	
Links	OK	Vorne links	OK	Rechts	OK
Rechts	OK	Vorne rechts	OK	Links	OK
		Hinten links	OK		
		Kofferraum	OK		
		Heckklappe	OK		
Reifen		Außenspiegel		Ersatz-/Notrad	
Vorne links	OK	Links	OK	Reifenkit	OK
Vorne rechts	OK	Rechts	OK		
Hinten links	OK				
Hinten rechts	OK				
Motorhaube		Seitenwand		Unterboden	
Motorhaube	OK	Links	OK	Unterboden	-
Motorraum	OK	Rechts	OK		
Schlusslicht		Dach		Zusätzlicher Reifensatz Reifen	
Heckklappe	OK	Dach	OK	Vorne links	OK
Heckscheibe	OK			Vorne rechts	OK
				Hinten links	OK
				Hinten rechts	OK
Scheinwerfer		Felge		Zusätzlicher Reifensatz Felge	
Links	OK	Vorne links	OK	Vorne links	OK
Rechts	OK	Vorne rechts	OK	Vorne rechts	OK
		Hinten links	OK	Hinten links	OK
		Hinten rechts	OK	Hinten rechts	OK

Reifen

Achse	Bezeichnung des Reifens	Hersteller	Type	Profiltiefe
Vorne links	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	5 mm
Vorne rechts	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	4 mm
Hinten links	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	5 mm
Hinten rechts	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	4 mm

Zusätzliche Reifen

Achse	Bezeichnung des Reifens	Hersteller	Type	Profiltiefe
Vorne links	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	4 mm
Vorne rechts	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	4 mm
Hinten links	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	5 mm
Hinten rechts	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	5 mm

Ergänzende Vereinbarung:

Die oben genannten Schäden wurden im Beisein des Fahrzeugnutzers oder einer befugten Person aufgenommen und mit ihm Grund und Höhe besprochen.
Gegen die Schadenfeststellung des Gutachters werden keine Einwände erhoben, weder hinsichtlich des Grundes noch der Höhe.
Fehlende Unterlagen oder Fahrzeugteile müssen innerhalb von 5 Werktagen ab Rückgabedatum nachgereicht werden.
Ein schriftlicher Nachweis ist ASS vom Nutzer vorzulegen.
Dies kann in Form eines Postbeleges oder einer EMail des Empfängers (Autohaus) erfolgen.
Verstreicht die Frist ungenutzt, werden die Kosten dem Nutzer in Rechnung gestellt.

Bei Nichtanerkennung hat der Nutzer das Recht, innerhalb von 7 Werktagen auf eigene Kosten einen Sachverständigen zu beauftragen.

Der Fahrzeugnutzer ist mit den vom Fahrzeugbewerter festgestellten Mängeln einverstanden. Ja


Emmering 05.05.2026
Ort/Datum


Unterschrift Kunde

Emmering 05.05.2026
Ort/Datum


Unterschrift des Prüfers

Allgemeine Fotos



Fahrzeugschein (ZB1), Fahrzeugschlüssel und Fahrtenbuch



FIN Fahrzeug-Identifizierungsnummer



Fahrzeugfront schrag rechts




Fahrzeug von hinten schrag links



Innenraum mit geoffneter Fahrertur



Innenraum mit geoffneter Beifahrertur



Innenraum Rucksitzbank



Innere



Innere



Innere

DEIN AUTO. DEIN ABO.



Innere



Motorraum

Fotos bestehender Schäden



Tur hinten rechts Kratzer Smart-repair 120€ Tur hinten rechts Kratzer Smart-repair 120€

DEIN AUTO. DEIN ABO.

Gebrauchsspuren

Fotos von versicherungsbedingten Schäden

Fotos erledigter Reparaturen

DEIN **AUTO.** DEIN **ABO.**