



VXKUKZKXZNW016273

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	59.821 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	19.300 km
Typ/Modell	MOKKA	HU (Bericht lag vor)	06/2028
Fahrgestellnummer	VXKUKZKXZNW016273	Leistung / Hubraum	57 kW / 0 ccm
Erstzulassung	04.04.2022	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung	06/2025, 54.188 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrerhaus	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Stoßfänger hinten	Spoiler - Kratzer - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verformt - erneuern
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Ohne Rissbildung) - Steinschlag - kein Abzug
3	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - kein Abzug
4	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - kein Abzug
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Lackmangel (Klarlack) und) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, Kotflügel links

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46266248
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Sabrina Stransky



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R18 99V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R18 99V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46266248
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Sabrina Stransky



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	MOKKA	Laufleistung (abgelesen)	59.821 km
Fahrgestellnummer	VXKUKZKXZNW016273	Erstzulassung	04.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Besichtigungsdatum: 29.06.2026

Protokollnummer: 46266248

Erstellt durch: Markus Böttcher

Besichtigt durch: Sabrina Stransky




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Aichach
Rudolf-Diesel-Straße 3
86551 Aichach

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46266248
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Sabrina Stransky




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #1: Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Stoßfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stoßfänger hinten: Spoiler - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Kotflügel links

046CC0122246



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXXUKZKXZNW016273

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-
Gas	-	-	-
WLTP-Werte	CO ₂ - Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km] [m ³ /100km]	
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	162.0	Wh/km
Elektrische Reichweite	328.0	km
Elektrische Reichweite innerorts	464.0	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 215/65 R16 87P auf 6.50JX16/

ET32;

zu Nr. 35: 215/60 R17 87P auf 6.50JX17/

ET32;

zu Nr. 35: 215/55 R18 87P auf 7.00JX18/

ET35;

**Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen**

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0002XYB0

Haendler Code DE0509

Motorkennzeichnung 105TDM50

Motorseriennummer 01529

KFZ-Brief wurde erstellt

Der Unterzeichner Vincent Simon bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **U**
Variante: **K**
Version: **ZKXZ-40B000**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **MOKKA**

0.2.3. Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-ZKX__REDU5765-VR3-0**

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: -

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: -

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL__CMP_REDUS760-VR3-0**

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: -

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: -

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**


0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUKZKXZNV016273
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
04.02.2022

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris
Ort **14.02.2022**
Datum


Unterschrift **Program Distribution Manager**

Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1; Achse 1
3.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **2561** mm
4.1. Achsabstände:
1 - 2: **2561** mm
5. Länge: **4150** mm
6. Breite: **1790** mm
7. Höhe: **1535** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1598** kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1628** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **2015** kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **990** kg
2: **1070** kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: - kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers: - kg
18.3. Zentralachsanhängers: - kg
18.4. ungebremsten Anhängers: - kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: - kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **ZK01**
22. Arbeitsverfahren: -
23. Reiner Elektroantrieb: **ja**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -
25. Hubraum: - cm³
26. Kraftstoff: **Elektro**
26.1. -
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: - kW bei: - min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: **100.00** kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **57.00** kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **automatisch**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.5211 - - - -
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2208**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.1151 - - - -
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
29. Höchstgeschwindigkeit: **150** km/h
30. Spurweite:
1: **1540** mm
2: **1540** mm
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
1: 215/55 R18 99V 7Jx18 ET35
2: 215/55 R18 99V 7Jx18 ET35
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -
38. Code des Aufbaus:
AF Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs:
weiss
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
4 ; 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): **5**
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -
46. Standgeräusch: - dB(A)
bei der Drehzahl: - min⁻¹
Fahrgeräusch: **67.00** dB(A)
Abgasnorm: **AX**
47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1. Prüfmasse: **1704** kg
47.1.2. Querschnittsfläche **0.801** m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm³

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0: **83.3** N
47.1.3.1. f1: **0.758** N/(km/h)
47.1.3.2. f2: **0.03184** N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse: **3b**
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: -
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AX**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
Benzin / Diesel Gas Andere (siehe 26.)
CO - - - mg/km
THC - - - mg/km
NMHC - - - mg/km
NOx - - - mg/km
THC+NOx - - - mg/km
NH3 - - - ppm
Partikelmasse - - - mg/km
Partikelzahl - - - 10¹¹/km
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)
Benzin / Diesel Gas Andere (siehe 26.)
CO - - - mg/kWh
NOx - - - mg/kWh
NMHC - - - mg/kWh
THC - - - mg/kWh
CH4 - - - mg/kWh
NH3 - - - ppm
Partikelmasse - - - mg/kWh
Partikelzahl - - - 10¹¹/km
48.1. Rauch - m⁻¹
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte
NOx [mg/km] Partikelzahl [10¹¹/km]
Vollständige RDE-Fahrt - -
Innerstädtische RDE-Fahrt - -
49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
Benzin / Diesel CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch
NEFZ-Werte [g/km] [l/100km]
Innerorts - -
Außerorts - -
Kombiniert - -
Gewichtet, kombiniert - -
Gas CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch
NEFZ-Werte [g/km] [l/100km] [m³/100km]
Innerorts - -
Außerorts - -
Kombiniert - -
Abweichungsfaktor -
Differenzierungsfaktor -

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 466732
Hersteller Opel
Model Mokka/Mokka X
Variante DE - SUV5 e, Ultimate, 2020 - 2024 Mokka-e
Listenpreis 18.067,23
VIN VXXKUKZKXZNW016273
Erstzulassungsdatum 4.4.2022
Kennzeichen A-AK 31E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4503123

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023113071	30.06.2023	Stoßfänger vorne	
2023113327	30.06.2023	Stoßfänger vorne	
2024108459	03.04.2024	Fahrerseite Tür vorne Heckklappe Reifen/Felge links Reifen/Felge rechts	0,00
2024114420	22.09.2024	Fahrerseite Tür hinten Fahrerseite Tür vorne	5.246,69

- Seite 1 von 1 -