



WBA51BH030CK77028

## Vehicle details

|                               |                   |                                 |                    |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| Operator                      |                   | Inspection condition            | sufficient         |
| License number                |                   | Mileage (Read)                  | 115,094 km         |
| Manufacturer                  | BMW               | Next maintenance in             | 14,000 km          |
| Type / Model                  | 530i              | Main inspection (Read from ZBI) | 06/2027            |
| Vehicle Identification number | WBA51BH030CK77028 | Power / Engine displacement     | 185 kW / 1,998 ccm |
| First registration            | 9 Jun 2022        | Upholstery/Colour               | /                  |
| Last maintenance              |                   | Paintwork                       |                    |
| Fuel type                     | Hybrid Petrol / E | Gearbox                         | Automatic          |

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

| No. | Component group         | Description                                         |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | Door - rear right side  | Door - Scratch(es) - Cover / polish                 |
| 2   | Front bumper            | Front bumper - Scratch(es) - Cover / polish         |
| 3   | Sill - left side        | Sill - Scratch(es) - Cover / polish                 |
| 4   | Wing mirror - left side | Cap - Scratched - Smart repair                      |
| 5   | Vehicle glazing         | Windscreen - Stone chips - Replace                  |
| 6   | Door - front right side | Door - Unprofessionally repaired - Repair and paint |

### Wear and tear

| No. | Component group          | Description                                 |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Wing mirror - right side | Mirror housing - Scratch(es) - No deduction |
| 2   | Bonnet                   | Bonnet - Stone chips - No deduction         |

### Missing parts

| Missing part |
|--------------|
|--------------|

### Detected repainting

| No. | Location                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Boot lid / rear door, Side panel - rear left side, Door - front right side |

### Main tyres

| Axle | Tyre size       | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 225/55 R17 101Y | Pirelli      | Summer tyres | 7mm - 7mm   | o.k.       |                |
| 2    | 225/55 R17 101Y | Pirelli      | Summer tyres | 6mm - 6mm   | o.k.       |                |

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Jul 2026  
**Protocol number: 46387414**  
Delivery date: 6 Jul 2026



---

## Additional tyres

| Axle | Tyre size      | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 225/55 R17 97H | Pirelli      | Winter tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       |                |
| 2    | 225/55 R17 97H | Pirelli      | Winter tyres | 5mm - 5mm   | o.k.       |                |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Jul 2026  
**Protocol number: 46387414**  
Delivery date: 6 Jul 2026



---

## Vehicle details

|                                      |                   |                             |            |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Manufacturer</b>                  | BMW               | <b>Inspection condition</b> | sufficient |
| <b>Type / Model</b>                  | 530i              | <b>Mileage (Read)</b>       | 115,094 km |
| <b>Vehicle Identification number</b> | WBA51BH030CK77028 | <b>First registration</b>   | 9 Jun 2022 |

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

## Overview pictures



**Figure 1:** Diagonal front



**Figure 2:** Diagonal front



**Figure 3:** Diagonal rear



**Figure 4:** Diagonal rear



**Figure 5:** Interior



**Figure 6:** Interior





**Figure 7: Interior**



**Figure 8: Interior**



**Figure 9: Interior**



**Figure 10: Misc.**



**Figure 11: Misc.**



**Figure 12: Misc.**



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 6 Jul 2026  
**Protocol number: 46387414**  
Delivery date: 6 Jul 2026



**Figure 19:** Misc.

## Pictures of damage



**Damage #1:** Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



**Damage #1:** Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



**Damage #2:** Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Cover / polish



**Damage #2:** Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Cover / polish



**Damage #3:** Sill - left side: Sill - Scratch(es) - Cover / polish



**Damage #3:** Sill - left side: Sill - Scratch(es) - Cover / polish





**Damage #4:** Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair




**Damage #4:** Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



**Damage #4:** Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair




**Damage #5:** Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



**Damage #5:** Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



**Damage #6:** Door - front right side: Door - Unprofessionally repaired - Repair and paint



**Damage #6:** Door - front right side: Door - Unprofessionally repaired - Repair and paint



**Damage #6:** Door - front right side: Door - Unprofessionally repaired - Repair and paint



## Pictures of repainting



**Repainting 1:** Boot lid / rear door, Side panel - rear left side, Door - front right side



**Repainting 1:** Boot lid / rear door, Side panel - rear left side, Door - front right side



**Repainting 1:** Boot lid / rear door, Side panel - rear left side, Door - front right side





WBA51BH030CK77028

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                   |                          |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Halter            |                   | Besichtigungszustand     | ausreichend        |
| Kennzeichen       |                   | Laufleistung (abgelesen) | 115.094 km         |
| Hersteller        | BMW               | Restlauf bis Service     | 14.000 km          |
| Typ/Modell        | 530i              | HU (Abgelesen aus ZBI)   | 06/2027            |
| Fahrgestellnummer | WBA51BH030CK77028 | Leistung / Hubraum       | 185 kW / 1.998 ccm |
| Erstzulassung     | 09.06.2022        | Polster/Farbe            | /                  |
| Letzte Wartung    |                   | Lackierung               |                    |
| Kraftstoffart     | Hybr.Benzin/E     | Getriebe                 | Automatik          |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe      | Beschreibung                                                         |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tür hinten rechts  | Tür - Kratzer - auslegen / polieren                                  |
| 2   | Stoßfänger vorn    | Stoßfänger vorn - Kratzer - auslegen / polieren                      |
| 3   | Schweller links    | Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren                             |
| 4   | Außenspiegel links | Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair                  |
| 5   | Verglasung         | Frontscheibe - Steinschlag - erneuern                                |
| 6   | Tür vorn rechts    | Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe       | Beschreibung                          |
|-----|---------------------|---------------------------------------|
| 1   | Außenspiegel rechts | Spiegelgehäuse - Kratzer - kein Abzug |
| 2   | Motorhaube          | Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 1   | Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Tür vorne rechts |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 225/55 R17 101Y | Pirelli    | Sommerreifen | 7mm - 7mm   | i.O.     |      |
| 2     | 225/55 R17 101Y | Pirelli    | Sommerreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 06.07.2026  
**Protokollnummer: 46387414**  
Anlieferungsdatum: 06.07.2026



## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße    | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 225/55 R17 97H | Pirelli    | Winterreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |
| 2     | 225/55 R17 97H | Pirelli    | Winterreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     |      |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 06.07.2026  
**Protokollnummer: 46387414**  
Anlieferungsdatum: 06.07.2026



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | BMW               | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | 530i              | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 115.094 km  |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | WBA51BH030CK77028 | <b>Erstzulassung</b>            | 09.06.2022  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



**Abbildung 7:** Innenraum



**Abbildung 8:** Innenraum



**Abbildung 9:** Innenraum



**Abbildung 10:** Sonstiges



**Abbildung 11:** Sonstiges



**Abbildung 12:** Sonstiges





**Abbildung 13:** Sonstiges



**Abbildung 14:** Sonstiges




**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 06.07.2026  
**Protokollnummer: 46387414**  
Anlieferungsdatum: 06.07.2026



**Abbildung 19:** Sonstiges



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #1:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - auslegen / polieren




**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #3:** Schweller links: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren




**Beschädigung #3:** Schweller links: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #4:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #4:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




**Beschädigung #5:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren





**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - nicht fachgerecht  
instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Tür vorn rechts: Tür - nicht fachgerecht  
instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



## Nachlackierungsfotos



**Nachlackierung 1:** Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Tür vorne rechts



**Nachlackierung 1:** Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Tür vorne rechts



**Nachlackierung 1:** Heckklappe/-tür, Seitenwand links, Tür vorne rechts



## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängerkupplung abnehmbar      |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |

09.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** **BMW 5er-Reihe 530i A Limousine 4-türig 1998 ccm 252 PS / 185 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

|                        |             |                     |                   |
|------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HD -PK 1217 | Fahrgestell-Nummer: | WBA51BH030CK77028 |
| Vertrags-Nummer:       | 62037081    | Erstzulassung:      | 09.06.2022        |
| Internes KZ:           | 15049474    | Kilometer-Stand:    | 0                 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

### Ausstattung:

**BMW 5er-Reihe 530i A Limousine 4-türig 1998 ccm 252 PS / 185 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**



## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                           |                                                                                          |                             |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                 | BMW 5er-Reihe 530i A Limousine4-türig 1998 ccm 252 PS / 185 KW bleifrei 8-Gang Automatik |                             |       |
| Modelljahr:               | 2023                                                                                     |                             |       |
| kW / PS:                  | 185 / 252                                                                                | Hubraum:                    | 1998  |
| Getriebe:                 | Automatik                                                                                | Anzahl Gänge:               | 8     |
| Emissionsgruppe:          | I2                                                                                       | CO2 (g/km):                 | 121   |
| durchschn. Verbr./100 Km: | 5,300                                                                                    | Tankinhalt:                 | 68    |
| Max. Km/h:                | 250                                                                                      | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 6,400 |
| Leergewicht (kg):         | 1700                                                                                     | zul. Gewicht (kg):          | 2305  |

\* Angaben ohne Gewähr

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 62037081  
Amtliches Kennzeichen: HD -PK 1217  
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW 5er-Reihe 530i A Limousine4-türig 1998 ccm 252 PS / 185 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| Datum      | SNR        | Verursacher      | Beschädigung                            | Reparatur<br>erfolgt * | Gutachten<br>vorhanden * |
|------------|------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 14.10.2025 | 9059964397 | Eigenverschulden | Schweller seitlich vorne Beifahrerseite | Ja                     | Nein                     |
| 05.05.2025 | 9059939843 | Fremdverschulden | Stossstange hinten Fahrerseite          | Ja                     | Ja                       |
|            |            |                  | Tür vorne Fahrerseite                   |                        |                          |
|            |            |                  | Tür hinten Fahrerseite                  |                        |                          |
|            |            |                  | Alufelge hinten Fahrerseite             |                        |                          |
| 06.10.2024 | 9059904655 | Eigenverschulden | Unterboden                              | Ja                     | Nein                     |
| 10.02.2024 | 9059878489 | Eigenverschulden | Tür vorne Fahrerseite                   | Ja                     | Nein                     |
| 19.05.2023 | 9059851310 | Eigenverschulden | Stossstange hinten Beifahrerseite       | Ja                     | Nein                     |
|            |            |                  | Alufelge hinten Beifahrerseite          |                        |                          |
| 20.08.2022 | 9059824322 | Eigenverschulden | Heckklappe mitte                        | Ja                     | Nein                     |
| 25.07.2022 | 9059820092 | Eigenverschulden | Stossstange hinten mitte                | Ja                     | Nein                     |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 62037081  
Amtliches Kennzeichen: HD -PK 1217  
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**BMW 5er-Reihe 530i A Limousine 4-türig 1998 ccm 252 PS / 185 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum | Km-Stand | Art der Wartung |
|-------|----------|-----------------|
|-------|----------|-----------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer