

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	BMW ix3 iX3 IMPRESSIVE Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	WI-MM 0706E	Fahrgestell-Nummer:	WBY41DU050S694087
Vertrags-Nummer:	94909081	Erstzulassung:	13.06.2023
Internes KZ:	15057437	Kilometer-Stand:	100151
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

BMW ix3 iX3 IMPRESSIVE Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Phytomicblau Metallic Polsterung: Leder 'Vernasca' Schwarz mit Kontraststeppung Blau - Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 62.352,94

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängerkupplung	966,39
Entfall spezifischer Designumfänge Exterieur	0,00
Interieurleisten Aluminium Feinschliff	126,05
Leder 'Vernasca' Schwarz mit Kontraststeppung Blau - Schwarz	0,00
Lenkradheizung	226,89
M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen	168,07
M Leuchten Shadow Line	210,08
Metallic-Lackierung Phytomicblau oder Piemont Rot	0,00
Phytomicblau Metallic	0,00
Sonnenschutzverglasung	403,36

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 64.453,78

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 76.700,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 76.700,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW ix3 iX3 IMPRESSIVE Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	2255	zul. Gewicht (kg):	2725

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 94909081
Amtliches Kennzeichen: WI -MM 0706E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW ix3 iX3 IMPRESSIVE Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
31.01.2024	9059878513	Fremdverschulden	Stossstange hinten mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 94909081
Amtliches Kennzeichen: WI -MM 0706E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW ix3 iX3 IMPRESSIVE Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	WI-MM 706E
Berichtsnummer :	0000000926987-DE613		
Referenznummer:	31205181		

Fahrzeugdaten

BMW iX3 (G08E/G08F)(07.2020->) Impressive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBY41DU050S694087	Laufleistung abgelesen:	100151 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.06.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	23.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 210 kW (286 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	PHYTONICBLAU METALLIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	58252 / 15.05.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	245/50/R19/105V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	245/50/R19/105V 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	245/50/R19/105V 2 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	245/50/R19/105V 2 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Bridgestone	245/45/R20/103W 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	245/45/R20/103W 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	275/40/R20/106W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	275/40/R20/106W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Ablage-Paket • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Akustischer Fußgängerschutz (Außensound) • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Heckantrieb • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Bedienelemente galvanisiert • BMW Live Cockpit Professional • Bremsenergieerückgewinnung • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) • Elektromotor 210 kW (cont. 80 kW) • Fahrassistentz-System Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	• Aerodynamik-Paket M-Technic • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Alarmanlage • Anti-Blockier-System (ABS) • Ausstattungs-Paket: Connected Professional Ausstattungs-Paket: Connected Teaser, Audio-Navigationssystem Professional, Service-System: Remote-Dienste, Service-System: Concierge-Service, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Service-System: Remote 3D View • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz • Außenspiegel Wagenfarbe • BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator) • Bordcomputer • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) • Dynamische Traktions Control (DTC) • Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual • Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent

- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (EDC / VDC)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Licht- und Regensensor
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Park-Distance-Control (PDC)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2864 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Seitenairbag hinten
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung, Notruf- und Assistance-System,
Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitsbegrenzung-Anzeige,
Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion,
Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention
Heckkollision), Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent, Fahrassistenz-
System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausweich-
Assistent, Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung, Fahrassistenz-System:
Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenz-System: aktiver
Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Head-up-Display
- Impressive
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit
Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (Mode 3)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket Plus
Fahrassistenz-System: Parkassistent, Park-Distance-Control (PDC) vorn
und hinten, Service-System: Remote 3D View, Surround-Kamerasystem
(Surround View), Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-
System: Rückfahrlilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Gesetzlicher Notruf

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Sicherheitssystem Active Protection • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) • Sound-System Harman-Kardon • Start-Stop-Knopf • Verglasung grün getönt • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor | <ul style="list-style-type: none"> • Servolenkung Servotronic • Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca • Sitzheizung vorn • Sportsitze vorn • Verglasung Akustikglas • Warndreieck • WLAN-Hotspot |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anhängerkupplung (Kugelpfopf schwenkbar) • Dachhimmel Anthrazit • Entfall spezifischer Designumfänge • Lenkrad heizbar • Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line • Sonnenschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang) • Dachreling Hochglanz Shadow-Line • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff • Metallic-Lackierung Phytonic Blau • Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Kontraststeppung M |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt
	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Windschutzscheibe	Riss	Erneuern



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Reifen Hinten - Rechts	Nicht Verkehrssicher	Erneuern
7.	Reifen Hinten - Links	Nicht Verkehrssicher	Erneuern
8.	Reifen Vorne - Links	Nicht Verkehrssicher	Erneuern
9.	Reifen Vorne - Rechts	Nicht Verkehrssicher	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



5. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



6. Reifen Hinten - Rechts
Nicht Verkehrssicher - Erneuern



6. Reifen Hinten - Rechts
Nicht Verkehrssicher - Erneuern



7. Reifen Hinten - Links
Nicht Verkehrssicher - Erneuern



7. Reifen Hinten - Links
Nicht Verkehrssicher - Erneuern



8. Reifen Vorne - Links
Nicht Verkehrssicher - Erneuern



9. Reifen Vorne - Rechts
Nicht Verkehrssicher - Erneuern



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter