



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN:

Datum: 19.12.2025 Kilometerstand: 3285	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/>	Stempel BERNDS GbR 46539 Dinslaken - Am Pfauenzeint 15 46562 Voerde - Oberer Hilding 34 47167 Duisburg - Konrad-Adenauer-Ring 25 46047 Oberhausen - Zum Aquarium 18 46395 Boerholt - Schaffeldstraße 2 47441 Moers - Klever-Straße 60		
Kontrolle auf Korrosion: OK <input checked="" type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/>			
*siehe spezifische Seite			
Datum: 19.12.2025 Kilometerstand: 7891	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung <input checked="" type="checkbox"/>	Stempel Dinslaken - Am Pfauenzeint 15 Voerde - Oberer Hilding 34 Duisburg - Konrad-Adenauer-Ring 25 Oberhausen - Zum Aquarium 3 Boerholt - Schaffeldstraße 2 Moers - Klever-Straße 60 Dinslaken - Auf dem Ovelberg 2 Oberhausen - Duisburger Straße 125		
Kontrolle auf Korrosion: OK <input type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/>			
*siehe spezifische Seite			
Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung <input type="checkbox"/>	Stempel		
Kontrolle auf Korrosion: OK <input type="checkbox"/> Nicht OK* <input type="checkbox"/>			
*siehe spezifische Seite			

Bild 8 : Letzter Eintrag im Serviceheft, alle Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugschein



Bild 9 : Unterboden

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 29.01.2026

Bemerkungen

Der Zustandsbericht wurde gemäß den Standards des VMF Schadenkatalogs „faire Fahrzeugbewertung“ erstellt.

Es können Abweichungen zum DEKRA-Standard sowie moderate Abweichungen zu den tatsächlichen Reparaturkosten oder zur Leasingabrechnung auftreten, da der Bericht auf pauschalierten Kalkulationsvorgaben basiert.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 122 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.12.2023	Letzte Zulassung	23.01.2024
Hersteller	RENAULT	Typ / Verkaufsbez.	Austral Mild Hybrid 160 Automatik Techno
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RHN00770635352
HSN / TSN	3333 / BPR	Schlüssel-Nr.	40443453
Km-Stand abgelesen	8525	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	116	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	NOIR ETOILE (GNE)		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 19 97 V	Continental / AllSeasonContact 2	A /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Continental / AllSeasonContact 2	A /O	5 mm
2 links	205 / 55 R 19 97 V	Continental / AllSeasonContact 2	A /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Continental / AllSeasonContact 2	A /O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 USB-C Anschlüsse vordere und hintere Sitzreihe, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Adaptive LED Scheinwerfer, Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbags: Mittellairbag, Airbags: Seitenairbags vorne, Airbags: Windowbags, Ambientebeleuchtung in den Türen vorne, personalisierbar, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegel in Schwarz, Bremslicht, drittes, Connected Services, Digitales Tachodisplay 12,3-Zoll, Doppelter Laderaumboden, ECO Modus, Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch mit Impulsschaltung und Klemmschutz vorne und hinten, Fernlichtassistent, Getriebe: CVT-Automatikgetriebe, Haifischantenne, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, ISOFIX-i-Size-Kindersitzbefestigung, Induktive Smartphone-ladefläche, Innenharmonie in Schwarz, Innenspiegel rahmenlos automatisch abblendend, Keycard Handsfree, Kinderrückspiegel, Klima: 2-Zonen-Klimaautomatik, Kopfstützen vorne und hinten, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht vorne, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Leder, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenkrad, längs- und höhenverstellbar, Licht- und Regensensor, MULTI-SENSE zur individuellen Einstellung der Fahrzeugcharakteristik, Mittelkonsole mit Staufach und verschiebbarer Armauflage, Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent mit Fußgänger-/Fahrraderkennung, Notfall-Spurhalteassistent, OpenR link Infotainmentsystem 12-Zoll, Ottopartikelfilter, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoff mit Einsätzen in Kunstleder, Räder: Indirektes Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen 19" Komah, Räder: Reifenreparaturset, Rückfahrkamera, Sicherheitsabstandswarner, Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, Sitze: Manuell verstellbare Vordersitze, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklapp- und verschiebbar (1/3, 2/3), Sonnenblenden Fahrer- und Beifahrer mit LED-Beleuchtung, Stark getönte Heck- und Seitenscheiben hinten, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperr, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall-Notrufsystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
ACC02	Lackierung: Metallic-Lackierung Tempopilot, adaptiv ACC

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 09.12.2025 bei Kilometerstand 7.841

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.