

## » Übersicht

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002484527        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 03.06.2026 11:38  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10724108          |
| <b>FIN:</b>           | WVWZZZCD8RW041969 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                            |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine                                     |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                    |
| <b>Modell:</b>                      | Golf                                          |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CNX                                    |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 04.06.2024                                    |
| <b>Laufleistung:</b>                | 27.436 km                                     |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                     |
| <b>Farbe:</b>                       | Uranograu                                     |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Uranograu                                     |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                  |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                        |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                                     |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)                               |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                               |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                               |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                               |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                               |
| <b>Radstand:</b>                    |                                               |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                             |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                             |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                        |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 5                                             |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                             |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                              |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff und Alcantara                           |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                             |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 06.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Nein          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 12.600 KM     |

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Dallas" 7,5 J x 18

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW

6+1 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Chromleiste an den Seitenfenstern unten

Dachhimmel

Dallas 7,5 J x 18, Reifen 225/40 R 18

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflege

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Innenspiegel abblendbar

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung  
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser  
 Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

|                                                                                                               |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kraftstoffsystem Diesel                                                                                       | Ohne Mode3 Ladekabel                                                                      |
| Kurzheck                                                                                                      | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige                            |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                            | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                           |
| LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar                                                               | Ohne Speedlimiter (LIM)                                                                   |
| LED-Plus-Scheinwerfer                                                                                         | Ohne Spurwechselassistent                                                                 |
| LED-Rückleuchten                                                                                              | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                                       |
| Leergewichtsbereich Standard                                                                                  | Ohne Trennwand                                                                            |
| Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet                                             | Ohne UNECE CS&SU                                                                          |
| Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite             | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                                        |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch                                                                             | Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne                               |
| Linkslenker                                                                                                   | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                          |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                                               | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                                 |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar                                                               | Ohne zusätzliche Bereifung                                                                |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                                                               | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                         |
| Motorenstart Standard                                                                                         | Radio                                                                                     |
| Müdigkeitserkennung                                                                                           | Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz                                            |
| Multifunktionskamera                                                                                          | Radstand                                                                                  |
| Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen                                                   | Rechtsverkehr                                                                             |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                               | Regionscode " ECE " für Radio                                                             |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                         | Reifen 225/40 R 18                                                                        |
| Nicht Heissland                                                                                               | Reifenkontrollanzeige                                                                     |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                                                   | Rückfahrkamera "Rear View"                                                                |
| Normal-Lackierung                                                                                             | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne         |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung                                        | Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff                                                     |
| Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze | Scheibenbremsen hinten                                                                    |
| Ohne 2. Batterie                                                                                              | Scheibenbremsen vorn                                                                      |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR                                                                               | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt                                               |
| Ohne Alcohol Interlock                                                                                        | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor                                        |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                                | Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung                           |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                                                      | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                                         |
| Ohne Aufkleber und Embleme                                                                                    | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                            |
| Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe                                                             | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )                                         |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                            | Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt                         |
| Ohne Dachreling                                                                                               | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn                                                    |
| Ohne Dynamic Drive Control                                                                                    | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies"ArtVelours" |
| Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                                                                  | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                                    |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                                            | Sport-Ausstattung                                                                         |
| Ohne Feuerlöscher                                                                                             | Sport-Komfortsitze vorn                                                                   |
| Ohne Head-Up Display                                                                                          | Sprachbedienung                                                                           |
| Ohne Ladekabel                                                                                                | Stabilisator hinten                                                                       |
| Ohne Lichtassistent                                                                                           | Stabilisator vorn                                                                         |

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typrüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vierlenkerachse

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder  
"VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 6,0 mm      |
| Bridgestone | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 6,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 6,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/40 R 18 92 Y | 6,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 11.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                            | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Alufelge glanzgedreht vorne rechts | Deformiert           | Pauschalbetrag      |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD8RW041969

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Deformiert - Pauschalbetrag

Kommentar

Minderwert

