

49. CO₂ -Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

no

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: ----- Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
(CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)							
Niedrig:	168	----	----	7.4	----	----	190
Mittel:	131	----	----	5.8	----	----	181
Hoch:	125	----	----	5.5	----	----	194
Extra hoch:	158	----	----	7.0	----	----	252
Innerorts:							186
Kombiniert (Erhaltend):	144	----	----	6.3	----	----	209
Kombiniert (Entladend):	12	----	----	0.5	----	----	162
Gewichtet, kombiniert:	32	----	----	1.4	----	----	

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): 55 (EAER innerorts): 62

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): 51 (AER innerorts): 64

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

#NO 30.: A1 max 1586###NO 30.: A2 max 1574###NO 16.2.: with tr
ailer axle 2:+99 kg##NO 35.:##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET40;##21
5/55 R17 94W#7,0JX17 ET40;##215/55 R17 94V#6,5JX17 ET41;##215/
55 R17 94W#6,5JX17 ET41;##235/40 R19 96W#8,0JX19 ET44;##235/45
R18 94W#8,0JX18 ET44;##215/55 R17 94V M+S#6,5JX17 ET41;##

046CC0170916



www.PS-Team.de



SKODA

ŠKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

0.2. Typ:

Variante:

Version:

3T

ACDGBX01

NFD6FD6DD0014BISTN1C0B

0.2.1. Handelsbezeichnung:

SUPERB

0.2.2.1. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufterlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MQB48_Z_B0_0930-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-3Q0_0V_0291_000-TMB-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

08-SKx-715W_3T_DGEB_FD6_0_B_1_6-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-DQ400E6F_19_001-WVW-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

PR-VW_00220_00_000-WVW-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

EV-3H_APW_D_AOAEAB-WVW-1

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

SKODA AUTO a.s.,

tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBJW9NP8R7018232

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2023-09-07

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0317*24, erteilt am 2023-05-15

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right
metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für
den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-09-07

Mlada Boleslav 2023-09-07

Ing. Milan Haken
Head Technical conformity

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBJW9NP8R7018232

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2836

4.1. Achsabstand [mm]: 2836

5. Länge [mm]: 4862

6. Breite [mm]: 1864

7. Höhe [mm]: 1486

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1768

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1856

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2260

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1110 / 1190

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3860

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1600

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 90

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DGE

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Line

25. Hubraum [cm³]: 1395

26. Kraftstoff: hybr.p/e ext.rech.

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min¹](Verbrennungsmotor): 115.00 bei 5000

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): 85.00

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): 55.00

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 225

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1578 / 1564

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:

Achse 1: 235/40 R19 96W / 8,0JX19 ET44 / C / C1

Achse 2: 235/40 R19 96W / 8,0JX19 ET44 / C / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: GREY

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min¹]: 69.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 69.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 1928

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f0 (47.1.3.0.) f1 (47.1.3.1.) f2 (47.1.3.2.)

f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]: 166.2 0.106 0.03694

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel 177.6	12.9	10.4	11.7	-----	-----	0.0000	0.09E11
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend) NOx [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Gesamte RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Städtischer Anteil der RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

B	28.02.2024	21	8004	12	AUJ001982	L	2	9	1	P2 P4	115/5000	T	225	
J	M1	4	AC			18	4862	-		19	1864	-		
E	TMBJW9NP8R7018232			3	7	20	1486	-		G	1768	-		
D.1	SKODA					12	-		13	90	Q	-		
	3T					V.2	32		F.1	2260	F.2	2260		
	ACDGEBOX1					21	1110		7.2	1190	7.3	-		
D.2	NFD6FD6DD0014BISTN1C0B					B.3	1110		S.2	1190	B.3	-		
						U.1	69		U.2	3750	U.3	69		
D.3	SUPERB					O.1	1600		O.2	750	S.1	5	S.2	-
2	SKODA (CZ)					15.1	235/40 R19 96W							
3	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	235/40 R19 96W							
	Kombilimousine					15.3	-							
V.9	715/2007*2018/1832AP					R	GRAU -		11	7 -				
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I					K	e8*2007/46*0317*24							
P.3	Hybr.B/E ext.auf.					6	15.05.2023		17	K	16	GT136193		
16	0025	14	36AP	P.1	1395	21								
22	7.2/8.2:+99 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1000 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU													
	L.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3850KG*WW.AHK LT.EGTG*													

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Fußmatte vorne links beschädigt



Bild 16 : Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 17 : Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 18 : Felge vorne rechts beschädigt



Bild 19 : Windschutzscheibe Steinschlag

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 127 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
3 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.02.2024	Letzte Zulassung	27.11.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Superb Sportline	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJW9NP8R7018232	HSN / TSN	8004 / AUJ
Schlüssel-Nr.	00000000	Km-Stand abgelesen	46371
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	115
Hubraum (ccm)	1395	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	stahlgrau (F7A)	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 40 R 19 96 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	6 mm
2 links	235 / 40 R 19 96 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 40 R 19 96 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 98 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W / O	6 mm
215 / 55 R 17 98 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W / O	6 mm
215 / 55 R 17 98 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W / O	6 mm
215 / 55 R 17 98 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer in den vorderen Türverkleidungen mit 1,5l-Flaschenhalter, Ablageetaschen an den Rückseiten der Vordersitze inkl. Smartphonetaschen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag: Seitenairbags, Center-Airbag vorn und Kopfairbag vorne und hinten, Ambientebeleuchtung, Anhängerzugvorrichtung Vorbereitung inklusive Gespannstabilisierung, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent, Außenspiegel elektr. einstell-, beheiz- und anklappbar, mit Boarding Spots, Außenspiegel, Schwarz glänzend, Becherhalter in der Mittelkonsole vorn, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Bremsleuchte, dritte, Cargo Elemente im Kofferraum, Dachhaltegriffe vier, Dachhimmel schwarz, Dachreling, schwarz-glänzend lackiert, Digital Cockpit Plus, Digitale Drehregler (Smart Dials), E-Sound, Eiskratzer in der Tankklappe, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fenster Zierleisten in Schwarz glänzend, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und elektrische Kindersicherung, Gepäckraumbeleuchtung mit 2 Lampen, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Speedlimiter (Geschwindigkeitsbegrenzer), Getriebe: 6-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Innenleuchten in LED vorn mit 2 Leseleuchten, 2 Leseleuchten hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Interieur Design Selection Sportline, Klimaanlage Climatronic (3-Zonen), Kopfstützen in Vordersitze integriert, Kopfstützen hinten höhenverstellbar, Kühlergrillrahmen und Dekorleiste in Schwarz, LED Fußraumbeleuchtung vorn und hinten, Lackierung: Uni, Ladekabel Mode 3 für AC-Ladestationen 16A, Ladekabel, Mode-2, Schuko, 10A, Ladekante aus Edelstahl, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Luftzusatzheizung elektrisch, Mittelarmlehne mit Ablagefach und 12-Volt-Steckdose, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionskamera (Für Assistenzsysteme), Multikollisionsbremse, Notruf funktion eCall+, Ottopartikelfilter, Paket: Drive Plus, Paket: EU-NCAP, Paket: Infotainment, Paket: Licht & Sicht, Paket: Transport (Combi), Paket: Winter, Parksensoren vorn und hinten mit Rangierbremsfunktion, Pedalerie in Edelstahloptik, Phonebox mit Ladefunktion 15 W, Proaktiver Insassenschutz mit Heckaufprallerkennung, Radiozubehör: 2 USB-Ladeanschlüsse in der Mittelkonsole, Radiozubehör: 9 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-Ladeanschluss im Rückspiegel 15W, Radiozubehör: Wireless & Wired SmartLink, Regenschirm, Regenschirm- und Besenfächer in den Vordertüren, Regensensor und Fahrlichtassistent, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 19" Leichtmetallfelgen Torcular, Schwarz, Rückfahrkamera, SKODA Care Connect, SKODA Infotainment Online, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Superb, Sicherheitsleuchte LED in den Türen vorne und hinten, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Sitze: Sportsitze, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-up-Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spoiler am Heck in Schwarzglanz, Steckdose 12 V im Gepäckraum, Sunset (Heckscheibe und hintere Seitenscheiben dunkel getönt), Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und coming home Funktion, Textilfußmatten, Türeinstiegsleisten

vorn, Verglasung: Akustikverglasung in den vorderen Seitenscheiben und Sunset, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung Zubehör: 3. Fahrzeugschlüssel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 14.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fußmatte vorne links beschädigt, erneuern (Bild 15)
2. Stoßfänger vorne Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)
3. Felge vorne rechts beschädigt, erneuern (Bild 18)
4. Windschutzscheibe Steinschlag, erneuern (Bild 19)