


DEKRA Automotive Solutions

Détails véhicule

VIN	WBA7K1109 07J40176	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	BMW	Immatriculation	2CSQ812	Odometre	35 641 km
Modèle	Serie 1				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	01/07/2026	N° d'inspection	7049388	Date d'évaluation	09/07/2026
Date du mandat	01/07/2026	Propriétaire	LIZY Belgique	Parc	Parc Lizy



Equipements génériques

Eléments amovibles

Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Triangle	✓
Gilet de sécurité	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Extincteur	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Trousse à pharmacie	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓


Pneumatiques

Uniroyal 205/55/16 H Toutes saisons 6.0 mm	Uniroyal 205/55/16 H Toutes saisons 6.0 mm
Uniroyal 205/55/16 H Toutes saisons 7.0 mm	Uniroyal 205/55/16 H Toutes saisons 7.0 mm

Dommages

1		Elément	Garniture de hayon ou malle	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

DEKRA Automotive Solutions

2		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
3		Elément	Extérieur complet	Temps Réparation	1,20	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	90,00€	Valeur Brute	90,00€
		Dommages	Grelé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	90,00€
4		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	178,50€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	2,10	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	178,50€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	178,50€
5		Elément	Rétroviseur électrique	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	90,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	90,00€	Coût net	90,00€
6		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
7		Elément	Jante alu 16"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	145,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	145,00€	Coût net	145,00€

Résumé d'évaluation

Prix Brut	503,50€	Dépréciation	-	Prix Net	503,50€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	75,00€	1,20	90,00€	-	-	90,00€
Peinture	85,00€	2,10	178,50€	-	-	178,50€
Prise en charge peinture	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	235,00€	-	-	235,00€

Signatures		
Signature Réceptionnaire	Signature Expert	Signature Client / Conducteur
		caroline verbist  9/07/2026 10:25