

Ford

PUMA 1.0

VIN:WF02XXERK2PK81469



Description

N° d'immatriculation	Date d'immatriculation	Odomètre
[REDACTED]	27/03/2024	58562 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Blanc	-	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Régulateur de vitesse	Toit ouvrant	Système de navigation
Radar de proximité avant		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
[REDACTED]	19/01/2026	20/01/2026

Contrôles

Problème moteur au démarrage	Véhicule non apte à la circulation
Non	Non

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Trappe de garniture de hayon / Arrière Droit	Manquant	Echange



002

Pare-chocs / Arrière

Rayure

Peinture



003

Entrée de porte / Arrière Droit

Rayure

Peinture



004

Porte / Avant Droit

Enfoncement

Smart repair



005

Pare-chocs / Avant

Rayure

Peinture



Éléments amovibles

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de charge lente Compresseur kit | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input checked="" type="checkbox"/> réparation pneumatique Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Cric | <input type="checkbox"/> Double de clé |
| <input type="checkbox"/> Outillage de bord Roue de secours | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Plaque arrière | <input checked="" type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique |
| <input type="checkbox"/> | | |

Pneus principaux

Avant Gauche

SAILUN

215 / 50 / 18 / Été

5.5 mm



<i>Avant Droit</i>	SAILUN	215 / 50 / 18 / Été	5.1 mm
<i>Arrière Gauche</i>	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 / Été	5.4 mm
<i>Arrière Droit</i>	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 / Été	5 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Trappe de garniture de hayon / Arrière Droit / Manquant



Trappe de garniture de hayon / Arrière Droit / Manquant



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure