DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	ZFA312000 0JE73574	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	FIAT	Immatriculation	-	Odometre	71 235 km
Modèle	500 1.0 Hybrid 70 Cult Limited				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	27/05/2026	N° d'inspection	6977312	Date d'évaluation	28/05/2026
Date du mandat	27/05/2026	Propriétaire	-	Parc	LEASYS LLD














Equipements génériques

Eléments amovibles

Roue de secours	✔
Plage arrière	✔

Documents techniques


Pneumatiques

Hankook 185/55/15 H Toutes saisons 4.0 mm

Hankook 185/55/15 H Toutes saisons 4.0 mm



-/-/- Galette 7.0 mm



Continental 185/55/15 H Eté 4.0 mm

Continental 185/55/15 H Eté 4.0 mm

Dommages

1



Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	100,00€	Coût net	**100,00€**

2



Elément	Bas de caisse	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	75,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	75,00€	Coût net	**75,00€**

3



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

4



Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

5



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	175,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,75	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	175,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**175,00€**

6



Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

7



Elément	Jante alu 15'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

8



Elément	Jante alu 15'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	**Coût net**	**100,00€**

Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert

Signature Client / Conducteur

