

Pneumatici

Davanti Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Michelin
2,5 mm

Davanti Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Michelin
2,0 mm

Dietro Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Pirelli
4,0 mm

Dietro Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Altro
4,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Copribagagli	sì Libretto di circolazione	sì
Libretto di circolazione	Originale Libretto di manutenzione	N/A
Livello carburante	0 Motore funzionante	sì
Numero di cavetti di ricarica (normale)	1 Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1
Numero di chiavi totali	3 Numero di poggiateste rimuovibili	3
Numero di porte	5 Numero di posti	5
Tipo di vernice	metallico	

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontag può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.

Porta post. Dx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra

**Porta post. Sx**

Graffiature
Verniciatura
Sinistra

**Proiettore Dx**

Graffiature
Sostituire
Davanti

**Raschiavetro est. porta post. Sx**

Strappo/tagliato
Sostituire
Sinistra

**Spoiler paraurti ant.**

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Pneumatici

Logoro \ usurato

Sostituire

Ruote

**Porta ant. Dx**

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Destra

**Porta ant. Sx**

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Sinistra



Parafango ant. Sx

Graffiature
Verniciatura
Sinistra




Paraurti ant.

Crepato / lesionato
Sostituire e dipingere
Davanti



Paraurti post.

Deformato / Forzato
Sostituire e dipingere
Dietro/posteriore



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota post. Dx

Deformato / Forzato

Sostituire

Ruote



Modanatura maniglia portellone post

Graffiature

Verniciatura

Dietro/posteriore



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

Rotto

Sostituire

Davanti



Parafango ant. Dx

Graffiature

Verniciatura

Destra



Griglia anteriore

Rotto
Sostituire
Davanti



Griglia inferiore paraurti ant

Rotto
Sostituire
Davanti



Indicatori di direzione laterali dx

Graffiature
Sostituire
Destra




Indicatori di direzione laterali sx

Graffiature
Sostituire
Sinistra



Interno veicolo

Macchia
Pulizia chimica
Interni



Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote

**Cerchio lega bicolore / policromo ant. Sx**

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote

**Cofano Post.**

Ammaccatura e graffio

Riparare e dipingere

Dietro/posteriore

**Cordino cappelliera\copertura bagagliaio**

Mancanza

Sostituire

Dietro/posteriore

**Cordino cappelliera\copertura bagagliaio**

Mancanza

Sostituire

Dietro/posteriore





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	si	Tetto apribile elettrico	si	Tetto panoramico	si
---------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	------------------	-----------

Danni

Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E78NE022737
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	19/12/2022
Chilometraggio:	93650 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	6
Destra	4
Dietro/posteriore	6
Interni	1
Ruote	6
Sinistra	5

Immagini commerciali

