MACADAM








## Volkswagen T-Roc (UKL): 2AUM152

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vinnumber: | **WVGZZZA1ZMV188469** | Versionname: | **T-Roc Style 1.0TSi 110pk/cv 5p** |
| First Registrationdate: | **23/07/2021** | Fiscalpower: | |
| Expertise Mileage: | **41148** | Power Kw: | **81** |
| Bodytype: | | Type of rims (mounted) | **Aluminium** |
| Gearbox: | **MAN 6 VIT** | | |
| Transmission: | | | |
| Fueltype: | **Petrol** | | |
| Battery functioning | **Yes** | | |
| Type of rims (mounted) | **Aluminium** | | |
| Certificate of Conformity | **Yes** | | |
| Category | **Passenger Car** | | |
| Registration Certificate Car (BE) | **Yes** | | |

## Options

| | | | |
|---|---|---|---|
| Number of keys total | **2** | Luggage cover | |
| GPS | | Type of Tow bar | **Tow bar removable** |
| Type of Maintenance book | **Digital maintenance** | | |
| Type of GPS storage | **HD** | | |

## Tyres

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Winter tyres: | **215/60/16/95 H** | | | |
| | Fr.L. | **Dunlop: 6 mm** | Fr.R. | **Dunlop: 6 mm** |
| | Re.L. | **Dunlop: 6 mm** | Re.R. | **Dunlop: 6 mm** |

| | |
|---|---|
| Tyre profile depth FL | **6.0** |
| Tyre profile depth FR | **6.0** |
| Tyre profile depth RL | **6.0** |
| Tyre profile depth RR | **6.0** |
| Tyre size FL | **215/60 R 16 95 H** |
| Tyre size FR | **215/60 R 16 95 H** |
| Tyre size RL | **215/60 R 16 95 H** |
| Tyre size RR | **215/60 R 16 95 H** |
| Tyre type FL | **Winter** |
| Tyre type FR | **Winter** |
| Tyre type RL | **Winter** |
| Tyre type RR | **Winter** |
| Tyre make FL | **257** |
| Tyre make FR | **257** |
| Tyre make RL | **257** |
| Tyre make RR | **257** |

## Assistance equipment

| | | | |
|---|---|---|---|
| Repair kit | **Yes** | Compressor | **Yes** |

## Bodywork, Inspection +, Photo complémentaire



# Onderhoudshistorie van: WVGZZZA1ZMV188469

ALPHABET

| | |
|---|---|
| **Kenteken** | 2AUM152 |
| **Merk Model** | Volkswagen T-Roc Style 1.0TSi 110pk/cv 5p |
| **Brandstofsoort** | Benzine |
| **Datum deel1** | 7/23/21 |

| Datum reparatie | Kilometerstand | Reparatie omschrijving | Bewerking |
|---|---|---|---|
| 7/13/26 | 38,367 | airco keuren | Uitvoeren |
| 7/13/26 | 38,367 | controle niveaus | Uitvoeren |
| 7/13/26 | 38,367 | ruitenwisserrubber achter | Vervangen |
| 7/13/26 | 38,367 | ruitenwisserrubber vooraan | Vervangen |
| 2/20/26 | 34,090 | batterij | Vervangen |
| 2/20/26 | 34,090 | klein materiaal | |
| 2/20/26 | 34,090 | remvloeistof | Vervangen |
| 2/20/26 | 34,090 | ruitenwisservloeistof | Bijvullen/-laden |
| 2/20/26 | 34,090 | Tussentijds onderhoud (vast interval) | Uitvoeren |
| 7/4/25 | 26,163 | betaling technische controle | |
| 7/4/25 | 26,163 | klein materiaal | |
| 7/4/25 | 26,163 | nazicht technische keuring | Uitvoeren |
| 7/4/25 | 26,163 | olie bijvullen | Bijvullen/-laden |
| 7/4/25 | 26,163 | Onderhoudsbeurt (variabel interval) | Uitvoeren |
| 7/4/25 | 26,163 | ruitenwisserrubber achter | Vervangen |
| 7/4/25 | 26,163 | ruitenwisserrubber vooraan | Vervangen |
| 7/4/25 | 26,163 | ruitenwisservloeistof | Bijvullen/-laden |
| 9/6/24 | 23,328 | bougie | Vervangen |
| 9/6/24 | 23,328 | klein materiaal | Uitvoeren |
| 9/6/24 | 23,328 | luchtfilter interieur | Vervangen |
| 9/6/24 | 23,328 | Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel | Uitvoeren |
| 8/31/23 | 12,638 | klein materiaal | |
| 8/31/23 | 12,638 | koelwatervloeistof | Bijvullen/-laden |
| 8/31/23 | 12,638 | luchtfilter interieur | Vervangen |
| 8/31/23 | 12,638 | Onderhoudsbeurt (variabel interval) | Uitvoeren |
| 8/31/23 | 12,638 | remvloeistof | Vervangen |
| 8/31/23 | 12,638 | ruitenwisservloeistof | Bijvullen/-laden |
| 1/24/23 | 10,104 | klein materiaal | |
| 1/24/23 | 10,104 | koelwatervloeistof | Bijvullen/-laden |
| 1/24/23 | 10,104 | ruitenwisserrubber achter | Vervangen |
| 1/24/23 | 10,104 | ruitenwisserrubber vooraan | Vervangen |
| 1/24/23 | 10,104 | ruitenwisservloeistof | Bijvullen/-laden |
| 1/24/23 | 10,104 | Tussentijds onderhoud (vast interval) | Uitvoeren |