



YV1PWH1VDN1182302

## Vehicle details

|                               |                     |                                 |                    |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| Operator                      |                     | Inspection condition            | sufficient         |
| License number                |                     | Mileage (Read)                  | 141,833 km         |
| Manufacturer                  | Volvo               | Next maintenance in             | 195 Tag(e)         |
| Type / Model                  | V90                 | Main inspection (Read from ZBI) | 07/2027            |
| Vehicle Identification number | YV1PWH1VDN1182302   | Power / Engine displacement     | 186 kW / 1,969 ccm |
| First registration            | 20 Jun 2022         | Upholstery/Colour               | /                  |
| Last maintenance              | 01/2026, 122,893 km | Paintwork                       |                    |
| Fuel type                     | Hybr.B/E ext.aufl   | Gearbox                         | Automatic          |

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

| No. | Component group | Description                                             |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 2nd wheel set   | 1 tyre - Damaged - No deduction                         |
| 2   | Equipment       | Tirefit filler - Expired - Replace                      |
| 3   | Wheel / tyres   | Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value |
| 4   | Wheel / tyres   | Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value |

### Wear and tear

| No. | Component group | Description                             |
|-----|-----------------|-----------------------------------------|
| 1   | Bonnet          | Bonnet - dent(s) - No deduction         |
| 2   | 2nd wheel set   | 2 alloy rims - Scratched - No deduction |

### Missing parts

| Missing part |
|--------------|
|--------------|

### Previous damages

| No. | Previous damage                   |
|-----|-----------------------------------|
| 1   | Rear, Provided by user / customer |

### Detected repainting

| No.             | Location |
|-----------------|----------|
| None detectable |          |

### Main tyres

| Axle | Tyre size       | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 245/45 R18 100W | Pirelli      | Summer tyres | 6mm - 6mm   | o.k.       |                |
| 2    | 245/45 R18 100W | Pirelli      | Summer tyres | 6mm - 6mm   | o.k.       |                |

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 7 Jul 2026  
**Protocol number: 46357779**  
Delivery date: 7 Jul 2026



## Additional tyres

| Axle | Tyre size       | Manufacturer | Type of tyre | Tread depth | Roadworthy | Permissibility |
|------|-----------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 1    | 245/45 R18 100V | Goodyear     | Winter tyres | 4mm - 4mm   | o.k.       |                |
| 2    | 245/45 R18 100V | Goodyear     | Winter tyres | 6mm - 6mm   | Not o.k.   |                |

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 7 Jul 2026  
**Protocol number:** 46357779  
Delivery date: 7 Jul 2026



---

## Vehicle details

|                                      |                   |                             |             |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Manufacturer</b>                  | Volvo             | <b>Inspection condition</b> | sufficient  |
| <b>Type / Model</b>                  | V90               | <b>Mileage (Read)</b>       | 141,833 km  |
| <b>Vehicle Identification number</b> | YV1PWH1VDN1182302 | <b>First registration</b>   | 20 Jun 2022 |

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

## Overview pictures



**Figure 1:** Diagonal front



**Figure 2:** Diagonal front



**Figure 3:** Diagonal rear



**Figure 4:** Diagonal rear



**Figure 5:** Interior



**Figure 6:** Interior



TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 7 Jul 2026  
Protocol number: 46357779  
Delivery date: 7 Jul 2026




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



**Figure 13:** Misc.



**Figure 14:** Misc.




**Figure 15:** Misc.



**Figure 16:** Misc.



**Figure 17:** Misc.



**Figure 18:** Misc.





Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.

## Pictures of damage



**Damage #1:** 2nd wheel set: 1 tyre - Damaged - No deduction



**Damage #1:** 2nd wheel set: 1 tyre - Damaged - No deduction



**Damage #2:** Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace



**Damage #3:** Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



**Damage #3:** Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



**Damage #4:** Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 7 Jul 2026  
**Protocol number:** 46357779  
Delivery date: 7 Jul 2026



**Damage #4:** Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched -  
Loss in value



YV1PWH1VDN1182302

## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                     |                          |                    |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| Halter            |                     | Besichtigungszustand     | ausreichend        |
| Kennzeichen       |                     | Laufleistung (abgelesen) | 141.833 km         |
| Hersteller        | Volvo               | Restlauf bis Service     | 195 Tag(e)         |
| Typ/Modell        | V90                 | HU (Abgelesen aus ZBI)   | 07/2027            |
| Fahrgestellnummer | YV1PWH1VDN1182302   | Leistung / Hubraum       | 186 kW / 1.969 ccm |
| Erstzulassung     | 20.06.2022          | Polster/Farbe            | /                  |
| Letzte Wartung    | 01/2026, 122.893 km | Lackierung               |                    |
| Kraftstoffart     | Hybr.B/E ext.aufl   | Getriebe                 | Automatik          |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                                             |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2.Radsatz     | 1 Reifen - beschädigt - kein Abzug                                       |
| 2   | Ausrüstung    | Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern                               |
| 3   | Rad/Reifen    | Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung    |
| 4   | Rad/Reifen    | Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | Motorhaube    | Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug                         |
| 2   | 2.Radsatz     | 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug |

### Fehlteile

| Fehlteil |
|----------|
|----------|

### Vorschäden

| Nr. | Vorschaden                             |
|-----|----------------------------------------|
| 1   | Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber |

### Festgestellte Nachlackierungen

| Nr. | Ort                |
|-----|--------------------|
|     | Keine feststellbar |

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 245/45 R18 100W | Pirelli    | Sommerreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |
| 2     | 245/45 R18 100W | Pirelli    | Sommerreifen | 6mm - 6mm   | i.O.     |      |

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 07.07.2026  
**Protokollnummer: 46357779**  
Anlieferungsdatum: 07.07.2026



## Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 245/45 R18 100V | Goodyear   | Winterreifen | 4mm - 4mm   | i.O.     |      |
| 2     | 245/45 R18 100V | Goodyear   | Winterreifen | 6mm - 6mm   | n.i.O.   |      |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 07.07.2026  
**Protokollnummer: 46357779**  
Anlieferungsdatum: 07.07.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                   |                                 |             |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Hersteller</b>        | Volvo             | <b>Besichtigungszustand</b>     | ausreichend |
| <b>Typ/Modell</b>        | V90               | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 141.833 km  |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | YV1PWH1VDN1182302 | <b>Erstzulassung</b>            | 20.06.2022  |

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten




**Abbildung 4:** Schräg hinten




**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum




**Abbildung 7: Innenraum**



**Abbildung 8: Innenraum**




**Abbildung 9: Innenraum**



**Abbildung 10: Sonstiges**



**Abbildung 11: Sonstiges**



**Abbildung 12: Sonstiges**





**Abbildung 13:** Sonstiges



**Abbildung 14:** Sonstiges




**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges



**Abbildung 17:** Sonstiges



**Abbildung 18:** Sonstiges






**Abbildung 19:** Sonstiges



**Abbildung 20:** Sonstiges



**Abbildung 21:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - kein Abzug



**Beschädigung #1:** 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - kein Abzug




**Beschädigung #2:** Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



## Checkliste

| Vorhanden                | Name                            |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ABE                             |
| <input type="checkbox"/> | Abschleppöse                    |
| <input type="checkbox"/> | Anhängerkupplung abnehmbar      |
| <input type="checkbox"/> | Antenne                         |
| <input type="checkbox"/> | Bordbuchmappe                   |
| <input type="checkbox"/> | Bordwerkzeug                    |
| <input type="checkbox"/> | Consumer Kabelkit               |
| <input type="checkbox"/> | Fernbedienung Standheizung      |
| <input type="checkbox"/> | Ladekabel                       |
| <input type="checkbox"/> | Laderaumabdeckung / Rollo       |
| <input type="checkbox"/> | Leichtmetallfelgensatz komplett |
| <input type="checkbox"/> | Navigations Datenträger         |
| <input type="checkbox"/> | Schlüssel Anhängerkupplung      |
| <input type="checkbox"/> | Serviceheft                     |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Füllmittel              |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit komplett                |
| <input type="checkbox"/> | Tirefit Kompressor              |
| <input type="checkbox"/> | Windschott                      |



09.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi 5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW  
Elektrisch 8-Gang Automatik

|                        |              |                     |                   |
|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | HD -JM 0848E | Fahrgestell-Nummer: | YV1PWH1VDN1182302 |
| Vertrags-Nummer:       | 67357081     | Erstzulassung:      | 20.06.2022        |
| Internes KZ:           | 15050345     | Kilometer-Stand:    | 0                 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

-----

### Ausstattung:

**VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi 5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.): \_\_\_\_\_

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                           |                                                                                                               |                             |       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                 | VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW<br>Elektrisch 8-Gang Automatik |                             |       |
| Modelljahr:               | 2023                                                                                                          |                             |       |
| kW / PS:                  | 257 / 350                                                                                                     | Hubraum:                    | 1969  |
| Getriebe:                 | Automatik                                                                                                     | Anzahl Gänge:               | 8     |
| Emissionsgruppe:          | I2                                                                                                            | CO2 (g/km):                 | 0     |
| durchschn. Verbr./100 Km: | 0,0000                                                                                                        | Tankinhalt:                 | 60    |
| Max. Km/h:                | 180                                                                                                           | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 5,500 |
| Leergewicht (kg):         | 2075                                                                                                          | zul. Gewicht (kg):          | 2590  |

\* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 67357081  
Amtliches Kennzeichen: HD -JM 0848E  
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| Datum      | SNR        | Verursacher      | Beschädigung                      | Reparatur<br>erfolgt * | Gutachten<br>vorhanden * |
|------------|------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 26.11.2025 | 9059970537 | Fremdverschulden | Stossstange hinten Beifahrerseite | Ja                     | Ja                       |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 67357081  
Amtliches Kennzeichen: HD -JM 0848E  
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**VOLVO V90 T6 AWD Recharge Essential Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>Km-Stand</i> | <i>Art der Wartung</i> |
|--------------|-----------------|------------------------|
|--------------|-----------------|------------------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer