

Cupra

FORMENTOR 2.0 TDI DSG 150CV AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKMXTR034494



Descripción

Matrícula 7007NKF	Fecha de matriculación 30/01/2026	Kilometraje 13057 km
Color Blanco	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1968	Transmisión Automático
Tipo de combustible Diesel	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 110 KW


Detalles del estado

Localización de la Inspección Hertz San Boi	Fecha del encargo 09/07/2026	Fecha de peritación aprobada 10/07/2026
---	--	---

Mecánica

Detected issues			
Motor / Sound	✓	Ok	Vehicle leak proofness
Escape / Clarity	✓	Ok	✓

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero Pintado : Si	Rayado	Pintar
			
002	Moldura de aleta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
			
003	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Pintado	Rayado	Smart repair
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☐ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	245 / 45 / 18 /	4.7 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	245 / 45 / 18 /	4.8 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	245 / 45 / 18 /	5 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	245 / 45 / 18 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin



Otro



Otro



Otro



Paragolpes / Delantero / Rayado



Moldura de aleta / Delantero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado