

**» Übersicht**

**Auftrags-Nr:** 1002481468  
**Besichtigt am:** 03.06.2026 11:51  
**Berichts-Nr:** 10724255  
**FIN:** WVGZZZCR4PD004434

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                                       |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                                                                      |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                                               |
| <b>Modell:</b>                      | Touareg                                                                  |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / COE                                                               |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 30.11.2022                                                               |
| <b>Laufleistung:</b>                | 52.151 km                                                                |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                                                |
| <b>Farbe:</b>                       | Meloe-Blue-Kristalleffekt                                                |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Meloe-Blue-Kristalleffekt                                                |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Allrad                                                                   |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                                                   |
| <b>Hubraum:</b>                     | 3.000 ccm                                                                |
| <b>Leistung:</b>                    | 250 kW (340 PS)                                                          |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                                          |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                                          |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                                          |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                                          |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                                          |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                                        |
| <b>Zylinder:</b>                    | 6                                                                        |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                                                   |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                                        |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                                        |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 8-Gang                                                         |
| <b>Polsterart:</b>                  | Leder                                                                    |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Soul-Schwarz - Kristallgrau / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                                        |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

## » Fahrzeugausstattung

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten  
 4 Leichtmetallräder "Braga" 9 J x 20 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R  
 6-Zylinder-Ottomotor 3,0 l  
 6-Zylinder-Ottomotor 3,0 l TSI, 250 kW  
 8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad  
 Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert  
 Abgasnorm EU6 AP  
 Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite  
 Aktion  
 Akustik-Paket Extra  
 Allradlenkung  
 Ambientebeleuchtung 30-farbig  
 Ambientepaket für R-Line  
 Anhängervorrichtung elektrisch anklappbar inkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"  
 App-Connect  
 Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch  
 Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory  
 Außenspiegel rechts, konvex  
 Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe  
 Ausstattungspaket "Komfort"  
 Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer  
 Automatisches Sperrdifferenzial  
 Batterie 580A (105AH)  
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift  
 Betriebserlaubnis Nachtrag  
 Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)  
 Bordwerkzeug  
 Braga 9 J x 20 in Schwarz / glanzgedreht, Volkswagen R, Reifen 285/45 R 20  
 Chromleisten an den Seitenfenstern  
 Connectivity-Paket inkl. Telefonschnittstelle  
 Dachhimmel in Soul-Schwarz  
 Dachreling silber eloxiert  
 Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Wave" für Instrumententafel und Türverkleidungen  
 Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz  
 Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar  
 Digitaler Radioempfang DAB+  
 Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang  
 Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 120-180 A  
 Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze  
 Dreipunkt-Automatischesicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer  
 eCall & bCall  
 Einbauteile f.6 Zyl.Motor  
 Einsatz für bleifreie Betankung  
 Einstiegsleisten in Edelstahl, beleuchtet, vorn mit "R-Line"-Logo  
 Elektronische Parkbremse  
 ergoComfort-Sitze vorn  
 Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus", vorbereitet für fernbedientes Parken  
 Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion  
 Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"  
 Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen  
 Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-  
 Federung Standard  
 Fernentriegelung für Rücksitzlehne  
 Fernlichtassistent "Light Assist"  
 Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter  
 Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, beheizbar  
 Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert  
 Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung  
 Gepäckraumboden  
 Gepäckraumbodenbelag Standard  
 Geschlossener Aufbau  
 Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose  
 Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9  
 Head-up-Display  
 Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischer Schließung, mit Fernentriegelung  
 Hinterachsgetriebe Basis  
 ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze  
 Kältemittel R1234yf  
 Kategorie 0  
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung  
 Keine Aktionsausführung  
 Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)  
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, 4-Zonen-Klimatisierung und Bedienelementen hinten  
 Knie-Airbag auf Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenairbags für äußere Rücksitze

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser  
 Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)  
 Kraftstofftank mit 90 l Fassungsvermögen  
 Kühlergrill  
 Kurzer Radstand  
 Ladekantenschutz in Edelstahl  
 Landesverkaufsprogramm Deutschland  
 Lederpaket "Savona" mit ergoComfort-Sitzen vorn, für R-Line  
 LED-Rückleuchten  
 LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht  
 Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar  
 Lenksäule mit elektrischer Höhen- und Längseinstellung, mit Memory-Funktion  
 Leuchtweitenregulierung dynamisch  
 Linkslenker  
 Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung  
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Doppelsonnenblenden  
 Mit connect Paket 3  
 Mittelarmlehne hinten  
 Mittelarmlehne vorn  
 Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik  
 Müdigkeitserkennung  
 Multifunktionskamera  
 Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen  
 Navigationsgerät-Premium  
 Navigationssystem "Discover Premium"  
 Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr  
 Nicht Heissland  
 Nichtraucherführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten  
 Notbremsassistent "Front Assist"  
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert  
 Ohne alternativ-Antriebssystem  
 Ohne Anbausatz  
 Ohne Außen-Sound Maßnahmen  
 Ohne Batterieladegerät  
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen  
 Ohne Dekorfolien/Embleme  
 Ohne Elektromotor ( Hybrid )  
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem  
 Ohne Feuerlöscher  
 Ohne Garagentoröffner  
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne integriertes Mautsystem  
 Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)  
 Ohne kombinierte Längs- und Querführung  
 Ohne Ladedose  
 Ohne Ladekabel  
 Ohne Ladekabel ( Industriestecker )  
 Ohne Mode3 Ladekabel  
 Ohne Nachtsichtsystem  
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage  
 Ohne Sonder-Maßnahmen  
 Ohne Sonnenschutzrollo  
 Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate  
 Ohne Spurwechselassistent  
 Ohne Stadt / Kreuzungsassistent  
 Ohne Trennwand  
 Ohne Überführungsausrüstung  
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)  
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung  
 Ohne zus. Dichtungen außen  
 Ohne zus. Tank für SCR  
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz  
 Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund  
 Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten  
 Parkassistentpaket inkl. "Park Assist Plus", vorbereitet für fernbedientes Parken  
 Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe  
 Pedale in Edelstahl gebürstet  
 Radabdeckung Mitte  
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz  
 Rechtsverkehr  
 Regionscode " ECE " für Radio  
 Reifen 285/45 R 20  
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke  
 Reifendruck-Kontrollsystem  
 R-Line Ausstattung  
 Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Leheneigung einstellbar  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Schlechtwetterlicht  
 Schloß-Sperrsystem  
 Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der  
 Gepäckraumklappe  
 Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags  
 vorn sowie Kopfairbagsystem  
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn  
 Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vorder- und  
 äußeren Rücksitzplätze in Leder "Savona", "R-Line"-Logo vorn  
 Soundsystem "DYNAUDIO Consequence", 16-Kanal-  
 Verstärker, 12+1 Lautsprecher, Subwoofer, 730 Watt  
 Gesamtleistung  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Spurhalteassistent "Lane Assist"  
 Standardelektrik  
 Standard-Klimazonen  
 Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und  
 Vorwähluhr  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfänger- und Türunterteile in  
 Wagenfarbe  
 Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutz (Ausf.1)  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung  
 Typprüfland Deutschland  
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear  
 View"  
 USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse  
 Variante Grundausstattung  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"  
 Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion und  
 längs verschiebbarer Oberschenkelauflage  
 Vordersitze mit Massageprogrammen und aktiver  
 Klimatisierung  
 Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Winterräder "Nevada" in Schwarz (zusätzlich), 4  
 Leichtmetallräder 9 J x 20, Winterreifen 285/45 R 20 V  
 Zuziehhilfe elektrisch für Türen  
 Zuziehhilfe für Heckklappe

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Goodyear   | Vorne  | Links    | Winter | Aluminium | 285/45 R 20 112 V | 7,0 mm      |
| Goodyear   | Vorne  | Rechts   | Winter | Aluminium | 285/45 R 20 112 V | 7,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Links    | Winter | Aluminium | 285/45 R 20 112 V | 7,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Rechts   | Winter | Aluminium | 285/45 R 20 112 V | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 285/45 R 20 108 W | 5,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 285/45 R 20 108 W | 5,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 285/45 R 20 108 W | 6,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 285/45 R 20 108 W | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------|----------------------|---------------------|
| 1  | Tirefit | Abgelaufen           | Ersetzen            |

**» Gebrauchsspuren**

| Nr | Bauteil                         | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Stoßfänger vorne                | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Windschutzscheibe               | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Tür vorne links                 | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Tür hinten links                | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5  | Einstiegsschweller hinten links | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 6  | Stoßfänger hinten               | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZCR4PD004434

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen






### GEBRAUCHSSPUREN

#### 1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




#### 2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




#### 3 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

