DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VF72RHNS1 P4225210	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	CITROEN	Immatriculation	2EUF544	Odometre	14 635 km
Modèle	C3 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 S&S EAT6 Sh				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	27/10/2025	N° d'inspection	6484590	Date d'évaluation	28/10/2025
Date du mandat	27/10/2025	Propriétaire	-	Parc	LEASYS LLD














Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Bridgestone 205/60/16 H Eté 5.0 mm

Bridgestone 205/60/16 H Eté 5.0 mm





Bridgestone 205/60/16 H Eté 6.0 mm

Bridgestone 205/60/16 H Eté 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Révision	Temps Réparation	-	Prix pièce	200,00€
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	200,00€
Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**200,00€**

2



Elément	Façade avant	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Latéral	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	-

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

3



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	25,00€	**Coût net**	**25,00€**

4



Elément	Pare-choc non peint	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

ovb

5



Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

6



Elément	Coquille de rétroviseur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	30,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	0,30	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	30,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**30,00€**

7



Elément	Planche de bord	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

Commentaires

Parc stockage : FCA - LLD LEASYS.

Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert

Signature Client / Conducteur

