

Ford Mustang Mach-E Extended RWD 98 kWh
2021 - 210 kW / 286 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WF0TK1E77MMA14446
Eerste registratie	02-07-2021
APK geldig tot	02-07-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	153.332 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	13-07-2026
Definitieve kilometerstand	153.332 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

 Bouwjaar 2021	 Vermogen 210 kW / 286 PK	 Brandstof Elektrisch
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 153.332 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires [12](#)

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	Klimaatregeling	Lederen bekleding
Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Panoramadak	Parkeersensoren	Trekhaak

Aanwezig bij voertuig [3](#)

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel
--------------	-----------------------------------	-----------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	58046
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	12 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2026

Schades (5)

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 5 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
28-06-2021		Importeur
02-07-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
07-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
02-07-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterspoiler
- achteruitrijcamera
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- aluminium interieur afwerking
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun achter
- armsteun voor
- audio installatie
- automatische snelheidsbegrenzing ISA
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- bots waarschuwing systeem
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitenspiegels in carrosseriekleur
- buitenspiegels met verlichting
- connected services
- cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
- DAB
- dimlichten automatisch
- dodehoek detectie
- draadloze telefoonlader
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- extra getint glas achter
- geluidsisolerend glas
- grootlichtassistent
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- keyless entry
- keyless start
- knie airbag(s)
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- lichtmetalen velgen 18"
- multimedia scherm groot
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- oplaadmogelijkheid
- parkeersensor achter
- parkeersensor voor
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- regensensor
- rijstrooksensor met correctie
- side-skirts
- spraakbediening
- stuur verwarmd
- vermoeidheids herkenning
- verwarmde voorruit
- volledig digitaal instrumentenpaneel
- voorstoelen verwarmd
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

