

Volvo

XC40B3MILD-HYBRID ESSENTIAL DARK THEME PLUS

VIN:YV1XZK7VXR2268356



Description

	Date de 1ère immatriculation 26/09/2023	Odomètre 95913 km
Couleur -		Capitonnage -
	Année modèle	
Nombre de portes -		Generation
Véhicule Utilitaire et Sportif	-	-
Type de carrosserie		
	Nombre de sièges -	

Détails de l'inspection



Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Cache Isofix / Arrière Droit	Manquant	Echange
			
002	Support de plage AR / Arrière Droit	Manquant	Echange
			
003	Pare-brise / - Caméra : Oui	Eclat	Réparation

				
004	Insonorisant capot / -	Manquant	Echange	
				
005	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair	
				
006	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 18 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Smart repair	
				
007	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 16 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation	
				
008	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture	
				
009	Spoiler / Avant	Enfoncement	Réparation	
				

010	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
011	Baguette de porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture
			
012	Pare-chocs / Arrière Gauche Peint : Oui	Rayure	Peinture
			
013	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Peinture
			
014	Emblème de marque / -	Cassé	Echange
			
015	Monogramme de hayon/malle / Arrière Droit	Cassé	Echange
			
016	Monogramme de hayon/malle / Arrière Gauche	Cassé	Echange

			
017	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
018	Capot / -	Rayure	Peinture
			

Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils

☐ Cache bagages

☐ Clé anti-vol

☒ Crochet de remorquage

☐ Kit réparation pneumatique complet

☒ Plage arrière

☒ Roue de secours
- ☐ Cable de charge lente

☒ Carnet de garantie

☐ Compresseur kit réparation pneumatique

☐ Filet de coffre

☒ Manuel d'utilisation

☒ Porte documents

☒ Trousse à pharmacie

☐ Cable de charge rapide

☐ Carte mémoire

☒ Cric

☒ Filet de separation

☐ Pare-vent

☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	T RACMAX T	235 / 55 / 18 / Été	5.5 mm
Avant Droit	RACMAX T	235 / 55 / 18 / Été	5.8 mm
Arrière Gauche	RACMAX T	235 / 55 / 18 / Été	6 mm
Arrière Droit	RACMAX	235 / 55 / 18 / Été	5.8 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière




Compartiment passager avant



Odomètre




Navigation



Spare Tyre



Vin



Cache Isofix / Arrière Droit / Manquant



Cache Isofix / Arrière Droit / Manquant



Support de plage AR / Arrière Droit / Manquant



Support de plage AR / Arrière Droit / Manquant



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat



Insonorisant capot / - / Manquant



Insonorisant capot / - / Manquant



Jante / Avant Gauche / Rayure




Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Spoiler / Avant / Enfoncement



Spoiler / Avant / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Baguette de porte / Arrière Gauche / Rayure



Baguette de porte / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière Gauche / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure




Emblème de marque / - / Cassé



Monogramme de hayon/malle / Arrière Droit / Cassé



Monogramme de hayon/malle / Arrière Gauche / Cassé



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Capot / - / Rayure



Capot / - / Rayure