



# RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110362151



## Identification du véhicule

Réf. client 10039442130 Immatriculation  
Date 1ère M.C.30/05/2023  
Marque CITROEN Km. compteur 48612  
Modèle C5 X (10/2021)  
Version Feel Pack  
N° de châssis VR7NCHNSPN4816249

## Date & lieu de restitution

Date  
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer € HT	Main d'oeuvre	Main d'oeuvre	Ingrédients	Main d'oeuvre	Coût réel € HT	Remise	Remise	Coût facturable € HT
				carrosserie	peinture	peinture	divers		de vétusté	pièces	
				Heures	Heures	€ HT	Heures		%	%	
Aile AVD	Eclat(s)	Peindre			2,80	112,00		285,60	15,00	0	242,76
Garnit couvercle AR	Griffe(s)	E - Remplacer	159,85	0,20				172,25	15,00	20,00	138,42
Clef de contact TC (sans insert)	Manque	Réparer/rempl. (montant f)	220,00					220,00			220,00
Joint de coffre	Déchirure	Acceptable									Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:  
Taux horaire main d'oeuvre: 62,00 € HT/ heure.  
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	677,85 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-76,67 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	601,18 €
TOTAL T.V.A.	120,24 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	721,42 €

---

75475819 Aile AVD Eclat(s) Peindre



---

75475821 Garnit couvercle AR Griffes) E - Remplacer



---

75475818 Clef de contact TC (sans insert) Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



---

75475820 Joint de coffre Déchirure Acceptable

