

DEKRA Automotive Solutions

**datos del vehículo**

NIV	VR3UPHPX8 S4103353	Fecha matriculación	12/05/2025	Color	Negro Perla Nera (me
Marca	PEUGEOT	Matrícula	8882NBS	Cuentakilómetros	16 844 km
Modelo	208 5P Allure HYBRID 110 eDCS6	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

**Detalles de Inspección**

Parque PCD CAMPA CHESTE ES




**Elemento extraíble**

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

**Documento técnico**

**Neumáticos**






Michelin 195/55/16 H Verano 5.0 mm

Michelin 195/55/16 H Verano 5.0 mm

Michelin 195/55/16 H Verano 5.5 mm



Michelin 195/55/16 H Verano 5.5 mm

**Daños externos**


2		Elemento	Puerta	3		Elemento	Aleta
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Abollado			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-
4		Elemento	Paragolpes	5		Elemento	Puerta
		Posición	Trasero			Posición	Delantero Derecho
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

**Daños internos**

DEKRA Automotive Solutions

1		Elemento	Pivotes de bandeja
		Posición	Trasero Derecho
		Daños	Falta
		Comentarios	-
			

Otros Daños

6		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-

Comentarios

vehiculo sucio  
testigo de mantenimiento encendido