

BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 210 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 210 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA51FZ010FU95344



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 08/04/2025	Laufleistung 38568 km
Farbe BROOKLYN GRAU METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 171 g/km	Hubraum 2993 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Allradantrieb (4WD)	

Bewertungsdetails



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
002	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
004	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
005	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair



006	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
 			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Wagenheber
- ☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Pannenset

☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage

☐ Laderaumabdeckung

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin




Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt

