

Peugeot 108 1.0 e-VTi Active TOP!
2018 - 53 kW / 72 PK - Benzine - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF3PSCFB4JR205968
Eerste registratie	14-12-2018
APK geldig tot	14-12-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	61.950 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	15-07-2026
Definitieve kilometerstand	61.950 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee

Motorinhoud	998
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	90
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 3

- Airco
- LED verlichting
- Metallic lak

Aanwezig bij voertuig 2

- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)

Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2018	 Vermogen 53 kW / 72 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 61.950 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2024

Schades (13)

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Linker voordeur - Polijsten / Touch up (per deel)

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Linker achtervleugel - Achterscherm spuiten

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Rechter voordeur - Portier spuiten

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Linker achterdeur - Portier spuiten

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Linker voorrand - Wioldop vervangen


Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Rechter achterdeur - Portier spuiten

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Anders - Koplamp dof

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Dak - Polijsten / Touch up (per deel)


Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Rechter achtervleugel - Achterscherm spuiten

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Rechter dorpel - Dorpel spuiten

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Achterbumper - Achterbumper spuiten (compleet)

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Voorbumper - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Interieur - Ozon behandeling

Exterieur opmerking 10 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 1 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
03-12-2018		Importeur
14-12-2018	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
16-06-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
14-12-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- audio installatie
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- buitenspiegels in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- chroom delen exterieur
- elektrisch vouwdak
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- LED dagrijverlichting
- passagiersairbag
- start/stop systeem
- stuur multifunctioneel
- stuurbekrachtiging
- zij airbag(s) voor

