DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY3 S6027061	Date d'immatriculation	10/06/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-420-ZN	Odometre	28 552 km
Modèle	GRANDLAND GS 1.2 Turbo HYBRID 136ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE MARIGNANE









Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✗
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 4.5 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 4.4 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Kit roue secours Complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Calandre
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Poignée de porte extérieure
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

13



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

14

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

DEKRA Automotive Solutions

15



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 4.5 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 4.4 Mm