


## Fahrzeugdetails

|                      |                                     |                       |             |                      |                 |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Fahrgestell-Nr.      | VXKFRHNS9 S1030567                  | Erstzulassung         | 09.07.2025  | Außenfarbe           | Kristall Silber |
| Hersteller           | OPEL                                | Kennzeichen           | M-HG3532    | Laufleistung         | 31 453 km       |
| Modell               | ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G | Fahrzeugzustand       | Mit Schaden |                      |                 |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                           | Höhe Vorschaden netto | 0 €         | Vorschaden kommentar |                 |

## Auftragsdaten

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Lagerplatz | 53909 CAT Zülpich |
|------------|-------------------|




## Lose Teile

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✗ |
| Laderaumabdeckung      | ✓ |

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

|            |   |
|------------|---|
| Inspektion | ✗ |
|------------|---|

## Reifen

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 7.0 mm

## Außenschäden

|   |                                                                                     |              |                        |   |                                                                                      |              |                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 1 |  | Bauteil      | Nothilfekit Reserverad | 3 |  | Bauteil      | Windschutzscheibe mit Kamera |
|   |                                                                                     | Position     | -                      |   |                                                                                      | Position     | -                            |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Gebrauchsspur 2        |   |                                                                                      | Beschreibung | Ersetzen                     |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                      |   |                                                                                      | Anmerkungen  | -                            |
| 4 |  | Bauteil      | Klebesatz              | 5 |  | Bauteil      | Stoßfänger                   |
|   |                                                                                     | Position     | Vorne                  |   |                                                                                      | Position     | Vorne                        |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Pauschale              |   |                                                                                      | Beschreibung | Kratzer                      |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -                      |   |                                                                                      | Anmerkungen  | -                            |

## DEKRA Automotive Solutions

|    |                                                                                     |              |                        |    |                                                                                      |              |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 6  |    | Bauteil      | Stoßfängerhalter       | 7  |    | Bauteil      | Kotflügel              |
|    |                                                                                     | Position     | Vorne links            |    |    | Position     | Vorne links            |
|    |                                                                                     | Beschreibung | Ersetzen               |    |                                                                                      | Beschreibung | Ersetzen               |
|    |                                                                                     | Anmerkungen  | -                      |    |                                                                                      | Anmerkungen  | -                      |
| 8  |    | Bauteil      | Tür                    | 9  |    | Bauteil      | Tür                    |
|    |    | Position     | Vorne links            |    |     | Position     | Hinten links           |
|    |                                                                                     | Beschreibung | Delle                  |    |                                                                                      | Beschreibung | Kratzer                |
|    |                                                                                     | Anmerkungen  | -                      |    |                                                                                      | Anmerkungen  | -                      |
| 10 |    | Bauteil      | Kotflügel              | 11 |    | Bauteil      | Stoßfänger             |
|    |    | Position     | Hinten links           |    |     | Position     | Hinten                 |
|    |                                                                                     | Beschreibung | Delle                  |    |                                                                                      | Beschreibung | Kratzer                |
|    |                                                                                     | Anmerkungen  | -                      |    |                                                                                      | Anmerkungen  | -                      |
| 12 |   | Bauteil      | Heckscheibe            | 13 |   | Bauteil      | Klebesatz              |
|    |  | Position     | Hinten                 |    |                                                                                      | Position     | Hinten                 |
|    |                                                                                     | Beschreibung | Ersetzen               |    |                                                                                      | Beschreibung | Pauschale              |
|    |                                                                                     | Anmerkungen  | -                      |    |                                                                                      | Anmerkungen  | -                      |
| 14 |  | Bauteil      | Felge glanzgedreht 16" | 15 |  | Bauteil      | Felge glanzgedreht 16" |
|    |  | Position     | Hinten rechts          |    |   | Position     | Vorne rechts           |
|    |                                                                                     | Beschreibung | Ersetzen               |    |                                                                                      | Beschreibung | Ersetzen               |
|    |                                                                                     | Anmerkungen  | -                      |    |                                                                                      | Anmerkungen  | -                      |
| 16 |  | Bauteil      | Schweller              |    |                                                                                      |              |                        |
|    |  | Position     | Rechts                 |    |                                                                                      |              |                        |
|    |                                                                                     | Beschreibung | Delle                  |    |                                                                                      |              |                        |
|    |                                                                                     | Anmerkungen  | -                      |    |                                                                                      |              |                        |

## Sonstiges

|    |                                                                                     |              |                   |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--|--|
| 2  |  | Bauteil      | Inspektion        |  |  |
|    |  | Position     | -                 |  |  |
|    |                                                                                     | Beschreibung | Fehlende Elemente |  |  |
|    |                                                                                     | Anmerkungen  | -                 |  |  |
| 17 |  | Bauteil      | Lackvorbereitung  |  |  |
|    |                                                                                     | Position     | -                 |  |  |
|    |                                                                                     | Beschreibung | Lackierung        |  |  |
|    |                                                                                     | Anmerkungen  | -                 |  |  |

**Geschätzte Reparaturkosten**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Gesamt netto</b> | <b>4.388,64€</b> |
|---------------------|------------------|