



Klant		Datum	01-08-2025
Bestuurder		Tijdstip	12:00
Dossier	133941	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat		KM-stand	25701
Chassis	7JRZSK8V3RG318942	1ste inschrijving	
Merk / Model	S60	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	0/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| ☒ Gelijkvormigheidsattest | ☒ Tankkaart |
| ☒ Inschrijvingsbewijs | ☒ Onderhoud nodig |
| ☒ Verzekeringsbewijs | ☒ Hoedenplank |
| ☒ Handleiding | |

Opmerkingen



exterior	(NL)WingFL	(NL)WING FL	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	Spuiten
----------	-------------	------------------	---------



exterior	(NL)WheelFR	(NL)ALLOYWHEEL FR	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



interior	(NL)Missing	(NL)2ND KEY	Controleren
----------	-------------	-------------	-------------



Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee

Links achter		Rechts achter	
---------------------	--	----------------------	--

Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee