

Skoda

FABIA 1.0 TSI 70 KW (95 CV) MANUAL 5 VEL.

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBEP6PJ0T4066015

Coste de la reparacion

137,90 EUR
TOTAL



Descripción

Matrícula 9415NKF	Fecha de matriculación 30/01/2026	Kilometraje 6988 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999	Transmisión Manual
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 70 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección SINTAX VALENCIA	Fecha del encargo 10/07/2026	Fecha de peritación aprobada 13/07/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Correa de retención del estante trasero para paquetes / Izquierda	Faltante	Sustitución	11,40 EUR
	Tiempo de carrocería 0,20 h	Tiempo de pintura -	Precio del recambio -	Franquicia 3,80 EUR
	Coste de carrocería 7,60 EUR	Coste de pintura -	Coste de material -	

002	Correa de retención del estante trasero para paquetes / Derecha	Faltante	Sustitución	11,40 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia 3,80 EUR
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	0,20 h	-	-	
	7,60 EUR	-	-	
003	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar	43,20 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	0,90 h	-	
	-	34,20 EUR	9,00 EUR	
004	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	
	-	-	-	
005	Capó / -	Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	
	-	-	-	
006	Parabrisas / -	Impacto	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	
	-	-	-	
007	Techo / -	Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	
	-	-	-	
008	Tirador de debajo del asiento / Delantero Derecho	Manchado	Limpieza	9,50 EUR

	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	0,25 h	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	9,50 EUR	-	-	
009	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar	62,40 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	1,30 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	49,40 EUR	13,00 EUR	
010	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Aceptable	-
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☒ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm
Delantero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm
Trasero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm
Trasero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo




Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin




Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Correa de retención del estante trasero para paquetes / Izquierda / Faltante



Correa de retención del estante trasero para paquetes / Derecha / Faltante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Capó / - / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto



Techo / - / Abolladura



Tirador de debajo del asiento / Delantero Derecho / Manchado



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura