

Power plant

20. Manufacturer of the engine: Hyundai or Kia
21. Engine code as marked on the engine: G4LH
22. Working principle: Spark ignition / 4-stroke
23. Pure electric: no
23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle:
24. Number and arrangement of cylinders: 4; inline
25. Engine capacity: 1482 cm³
26. Fuel: Gasoline
26.1. Mono fuel/Bi fuel/flex fuel/Dual-fuel: Mono fuel
26.2. (Dual fuel only)
27. Maximum power
27.1. Maximum net power: 117.50 kW at 5500 min-1
27.3. Maximum net power (electric motor): kW
27.4. Maximum 30 minutes power (electric motor): kW

28. Gearbox(type): Automatic

28.1 Gearbox ratios(to complete for vehicles with manual shift transmissions)

1.Gear	2.Gear	3.Gear	4.Gear	5.Gear	6.Gear	7.Gear	8.Gear

28.1.1. Final drive ratios(if applicable):

28.1.2. Final drive ratios(to complete if and where applicable)

1.Gear	2.Gear	3.Gear	4.Gear	5.Gear	6.Gear	7.Gear	8.Gear

Maximum Speed

29. Maximum Speed: 208 km/h

Axles and Suspension

30. Axle(s) track
1. 1575 mm
2. 1573 mm

35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination

Axle 1: 235/45R18 94V 7.5Jx18/ET45 / B/C1

Axle 2: 235/45R18 94V 7.5Jx18/ET45 / B/C1

Brakes

36. Trailer brake connections:

Bodywork

38. Code for bodywork: AB(hatchback)
40. Colour of the vehicle: WHITE
41. Number and configuration of doors: 5 ; 2 le,2 ri, 1 re
42. Number of seating positions (including driver): 5
42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:
42.3. Number of wheelchair user accessible position:

Environmental performance

46. Sound level
-Stationary: 76.30 dB(A) at engine speed: 3750 min-1
-Drive -by: 66.00 dB(A)

47. Exhaust emission level: EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I

47.1. Parameters for emission testing V . .

47.1.1. Test mass, kg: 1547
47.1.2. Frontal area, m²: 2.26
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille, cm²:

47.1.3. Road load coefficients:
47.1.3.0. F0, N: 100.1607
47.1.3.1. F1, N/ (KM/h): 1.136
47.1.3.2. F2, N/ (KM/h): 0.032259
47.2. Driving cycle
47.2.1. Driving Cycle class: 3b
47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}):
47.2.3. Capped speed: N
48. Exhaust emissions: EC 2018/1832AP
Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable: 715/2007
48.1. Smoke corrected absorption coefficient: (m-1)
48.1.2. Test procedure: type I (NEDC) average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)
CO: 472.9 mg/km THC: 38.7 mg/km
NMHC: 30.03 mg/km NOx: 46.5 mg/km
THC + NOx: mg/km NH3: mg/km
Particulates: 0.38 mg/km Particles: 0.77 E+11
(mass) (number)

48.2. Declared maximum RDE values (if applicable)

Complete RDE trip: 60 NOx Particle Number: 6E+10
Urban RDE trip: 60 NOx Particle Number: 6E+10

48.2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI)

CO: mg/km NOx:: mg/km
NMHC: mg/km THC: mg/km
CH4: mg/km NH3: mg/km
Particulates: mg/km Particles: E+11
(mass) (number)

49. CO2-Emissions / fuel consumption / electric energy consumption

49.1. All powertrains except pure electric vehicles

NEDC values	CO2 emissions	Fuel consumption
Urban conditions	g/km	l/100km
Extra-urban conditions	g/km	l/100km
Combined	g/km	l/100km
Weighted, combined	g/km	l/100km
Deviation factor		
Verification factor		

49.2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption(weighted, combined) Wh/km
Electric range Km

046CC0116065



www.PS-Team.de

49.3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes
49.3.1. General code of eco innovation(s): e9 29+ e9 28
49.3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s): 2.05
49.3.2.1. NEDC savings: g/km
49.3.2.2. WLTP savings: 2.05 g/km

49.4. All powertrains, except pure electric vehicle under Regulation (EU) 2017/1151

WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumptions
Low	173 g/km	7.6 l/100km
Medium	134 g/km	5.9 l/100km
High	121 g/km	5.4 l/100km
Extra High	151 g/km	6.7 l/100km
Combined	141 g/km	6.2 l/100km
Weighted combined	g/km	l/100km

49.5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles under Regulation (EU) 2017/1151

49.5.1. Pure electric vehicles
Electric energy consumption: Wh/km
Electric range: km
Electric range city: km
49.5.2. OVC hybrid electric vehicles
Electric energy consumption (ECAC, weighted): Wh/km
Electric range (EAER): km
Electric range city (EAER city): km

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of annex I to Regulation (EU)2018/858 of the European Parliament and of the Council:

52. Remarks:
7:1495*13:1400*30:A1:1585;A2:1583*35:205/60R16
92H,6.5Jx16/ET40;235/45R18 94V,7.5Jx18/ET45*Vehicle equipped with a 24 GHz short-range radar equipment"

For this vehicle the registration document no. GF 925 705 has already been issued for Germany.



**COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY**

Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o składności
Certificado de Conformidad

The Undersigned S.U.CHO, GENERAL MANAGER herewith certifies that the vehicle

0.1.	Make (Trade name of manufacture)	KIA
0.2.	Type	CD
	Variant	BCP41
	Version	D75HZ2
0.2.1.	Commercial Name	XCeed
0.2.3.	Identifiers:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-091899-U5Y-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-091893-U5Y-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	9-KMS-3-0
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-041169-U5Y-1
0.2.3.5.	Roadload Matrix family's identifier:	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-000003-TMA-1
0.4.	Vehicle Category:	M1
0.5.	Company name and address of Manufacturer:	Kia Motors Slovakia s.r.o., Sv. Jana Nepomuckeho 1282/1, Teplicka nad Vahom, 013 01 Slovak Republic
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates :	
	On the left hand B-post, bonded	
	Location of the vehicle identification number:	
	Under the right front seat	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative (if any)	
	Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Hyundai-Platz, 65428 Russelsheim, Germany	
0.10.	Vehicle identification number:	U5YH5F15GML080243
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	04.06.2021

General construction characteristics:

1.	Number of axles and wheels:	2 ; 4
3.	Powered axles:	1, Front
3.1	Specify if the vehicle is:	non-automated

Main Dimensions:

4.	Wheelbase:	2650 mm
4.1.	Axle spacing:	2650 mm
5.	Length:	4395 mm
6.	Width:	1826 mm
7.	Height:	1483 mm

Masses

13.	Mass in running order:	1400 kg
13.2.	Actual mass of the vehicle:	1474 kg
16.	Technically permissible maximum masses	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass:	1870 kg
16.2.	Technically permissible maximum mass on each axle:	1. 1050 kg 2. 950 kg
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination:	3280 kg
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer:	kg
18.3.	Centre-axle trailer:	1410 kg
18.4.	Unbraked trailer:	600 kg
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:	75 kg

conforms in all respects to the type described in approval e4*2007/46*1299*13 granted on 09.11.2020 and can be permanently registered in Member states having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometers.

Frankfurt, 24.08.2021

Chorazim 1102227




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Lenkrad abgegriffen




Bild 13 : Tür hinten links verdellt




Bild 14 : Verkleidung Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 15 : T- Bremsscheiben Vorderachse eingelaufen



Bild 16 : Zierblende Stoßfänger vorne angefahren



Bild 17 : Zierblende Stoßfänger vorne angefahren



Bild 18 : Zierblende Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 19 : Achse 1, Reifen Links 1




Bild 20 : Achse 2, Reifen Links 1




Bild 21 : Achse 1, Reifen Rechts 1



Bild 22 : Achse 1, Reifen Rechts 2



Bild 23 : Achse 1, Reifen Links 2

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.11.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	XCeed (2019->) / Xceed 1.5
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	T-GDI Xdition (EURO 6d)
HSN / TSN	1260 / AFI	DAT Europa-Code®	U5YH5F15GML080243
DAT Marktindex	DE004 6181	Km-Stand abgelesen	014250870210009
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	51476
Zylinderanzahl	4 /	Leistung (kW)	Benzin
Hubraum (ccm)	1482	Schadstoffklasse:	118
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
Farbe (Hersteller)	Deluxe Whi / HW2		N1 I
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		Leichtmetall

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 18 98 Y	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A / S	3 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 Y	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A / S	3 mm
2 links	235 / 45 R 18 98 Y	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A / S	6 mm
rechts	235 / 45 R 18 98 Y	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abbiegelicht, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (TCS), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeigeelemente Supervision mit LCD Display, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel heizbar, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn 16", Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Hai-fischflossen-Design, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenten-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungssensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenten-System: Stauassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Fußmatten, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 7,5x18, Laderaumboden variabel, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Motor 1,5 Ltr. - 118 kW T-GDI KAT, Nebelscheinwerfer, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Radstand 2650 mm, Reifen 235/45 R18 ..V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz klappbar 1/3-2/3, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Tagfahrlicht LED hinten, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
11000	Metallic-Lackierung
4415	Navigations-Paket
11179	Sonderlackierung Deluxe-Weiß Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 29.09.2025 bei Kilometerstand 46.420
nächste Wartung: am 29.09.2026 bei Kilometerstand 61.420

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Lenkrad abgegriffen, erneuern (Bild 12)
2. Tür hinten links verdellt, smart repair (Bild 13)
3. Verkleidung Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 14)
4. T- Bremsscheiben Vorderachse eingelaufen, erneuern (Bild 15)
5. Zierblende Stoßfänger vorne angefahren, erneuern (Bild 16, 17)
6. Zierblende Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Steinschläge,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	3 mm	AS
vorne rechts	3 mm	AS
hinten links	6 mm	AS
Legende	A/ Ganzjahres /S Schaden /O Original	