

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 150 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	M -YU 1109	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000169393785
Vertrags-Nummer:	8164081	Erstzulassung:	14.12.2022
Internes KZ:	15045730	Kilometer-Stand:	48490
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L2H1 3,1tBlue dCi 150 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis Weiß Polsterung: Polsterung Anthrazit Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **33.470,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Arktis Weiß	0,00
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	60,00
Digitales Tachodisplay 4,2 Zoll	50,00
Einparkhilfe hinten, vorne und seitlich mit Rückfahrkamera	850,00
Ganzjahresreifen	350,00
Heckklappe verglast inkl. Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer	175,00
Induktive Smartphoneladefläche	150,00
Innenspiegel	45,00
Klang & Klima-Paket mit Navigation	1.750,00
Klare Sicht Paket	180,00
Klimaanlage vorn	0,00
Licht- und Regensensor	0,00
Mobiles Büro-Paket 2	350,00
Nebelscheinwerfer	0,00
Polsterung Anthrazit	0,00
Raucher-Paket	40,00
Reserverad Stahl	200,00
Schiebetür rechts mit Fenster	150,00
Sicherheit-Paket	1.250,00
Trennwand geschlossen mit Fenster und Durchladeklappe	0,00
Weitwinkelspiegel	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **39.070,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **46.493,30**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 46.493,30

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	0	zul. Gewicht (kg):	3010

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 8164081
Amtliches Kennzeichen: M -YU 1109
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 8164081
Amtliches Kennzeichen: M -YU 1109
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
16.01.2025	28976	TÜV/AU (MwSt-frei)
16.01.2025	28976	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
21.01.2025	30569	Inspektion und Wartung
21.01.2025	30569	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-YU 1109
Berichtsnummer :	0000000935161-DE968		
Referenznummer:	31228470		

Fahrzeugdaten

Renault Traffic Kasten (06.2014->) L2H1 3,0t Komfort

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VF1FL000169393785	Laufleistung abgelesen:	48490 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	30.07.2026 09:25 , 13559 Berlin
Fahrzeugart:		Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:		Hubraum / Leistung:	1997 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:		Lackfarbe:	GLETSCHERWEISS
Lackart:		Türen / Sitzplätze:	4 / 3
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	- / -
Polster Art:		Serviceheft verfügbar:	
Farbe Innenausstattung:		Serviceheft gepflegt:	
Raucherfahrzeug:	Ja	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Allwetterreifen	Stahl
Reifenart / Felgentyp:		/// 6.5 mm
2. Achse - links / Zust.		/// 6.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 4.5 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 4.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1-K-Klebeset - SP-Kit • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Bordcomputer • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Entfall Keyless-Entry • Handschuhfach mit Kühlfunktion • Innenraumfilter: Pollenfilter • Kraftstofftank: 80 Ltr. • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar • Radstand 3498 mm • Rußpartikelfilter • Servolenkung • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar • Stahlfelgen 6x16 • Verzurrösen im Laderaum seitlich • Wegfahrsperr | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Fahrerseite • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Audiosystem: Radio CONNECT R&GO • Batterie 85 Ah • Drehzahlmesser • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links • Heckflügeltüren ohne Verglasung • Karosserie/Aufbau: Kasten Standard • Laderaumtrennwand • Nebelschlussleuchte • Reifen-Reparaturset • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne • Tagfahrlicht LED • Vorrüstung für Elektrik Aufbau • Wärmeschutzverglasung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Raucher-Paket • Mobiles Büro-Paket 2 • Scheinwerfer LED mit LED-Signatur • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung | <ul style="list-style-type: none"> • Klare-Sicht-Paket • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar • Heckklappe mit Verglasung • Reserverad in Fahrbereifung • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Rückfahrkamera | <ul style="list-style-type: none"> • Klimaanlage • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis:

*Fahrzeug mit Regalsystem und Rundumleuchten ausgestattet. Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 40.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Erneuern
2.	Tür Vorne - Rechts	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
3.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
4.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Erneuern
7.	D-Säule Hinten - Rechts	Abschürfung	Erneuern



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Fahrzeug außen	Beklebt	Entkleben / Reinigen
9.	Service um 1 Monat überzogen - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Erneuern



2. Tür Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Vorne - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



3. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



4. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



6. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



6. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



7. D-Säule Hinten - Rechts
Abschürfung - Erneuern



7. D-Säule Hinten - Rechts
Abschürfung - Erneuern