



AUDI Q3 SPORTBACK

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Immatriculation | - |
| VIN | WAUZZZF38P1030741 |
| Kilométrage | 98 917 km |
| Première immatriculation | 22/09/2022 |
| Couleur carrosserie | Noir |

DÉTAILS DE L'INSPECTION

| | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| Adresse d'inspection | Date de l'inspection | 10/06/2026 09:12:08 |
| Adresse d'inspection | | |

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Marque | AUDI | Type de carrosserie | SUV |
| Modèle | Q3 SPORTBACK | Nbre portes | 5 |
| VIN | WAUZZZF38P1030741 | Nbre sièges | 5 |
| Première immatriculation | 22/09/2022 | Transmission | Avant |
| Kilométrage | 98 917 km | Couleur intérieur | Noir |
| Catégorie | Vehicule particulier | Couleur carrosserie | Noir |

DOCUMENTS ET CLÉS

| | | | |
|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Carnet d'entretien | Non | Manuel d'utilisation | Oui |
| Nbre clés total | 2 | Certificat immatriculation (original) | N/A |
| Nbre clés télécommandes | 2 | Certificat immatriculation (original) | Non |

OPTIONS

| | | | |
|------------------------|-----|--------------------|-----------|
| Batterie fonctionnante | Oui | Camera de recul | Oui |
| Moteur fonctionnant | Oui | Cache bagages | Oui |
| Véhicule roulant | Oui | Compresseur | Oui |
| Niveau carburant | 25 | Kit réparation | Oui |
| GPS | Oui | Nature de peinture | Metallisé |

PNEUS

Pneus montés

| Emplacement | Position | Profondeur des sculptures | Fabricant | Dimensions | Type de pneu | Type de jantes | Runflat |
|-------------|----------|---------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|---------|
| Avant | Gauche | 7,4 mm | Continental | 235/55 R 18 100 V | 4 Saisons | Aluminium | Non |
| Avant | Droite | 7,6 mm | Continental | 235/55 R 18 100 V | 4 Saisons | Aluminium | Non |
| Arrière | Gauche | 7,8 mm | Continental | 235/55 R 18 100 V | 4 Saisons | Aluminium | Non |
| Arrière | Droite | 7,6 mm | Continental | 235/55 R 18 100 V | 4 Saisons | Aluminium | Non |

DOMMAGES



Capot

Type de dommage

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



Joint de coffre/hayon

Type de dommage

Déchirure

Mode de réparation

E - Remplacer



Boitier rétroviseur ext G

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage



Porte AVD

Type de dommage

Bosse(s)

Mode de réparation

Acceptable



Coffre / hayon

Type de dommage

Bosse(s) et griffe(s)

Mode de réparation

Acceptable



Moulure de pare-chocs ARD

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Lustrage

PHOTOS COMMERCIALES

