

Suzuki

SUZUKI SWIFT (04.2024->) 1.2 DUALJET HYBRID 61 KW CLEAR MILD-HYBRID 61 KW (MOTOR 1,2 LTR. - 61 KW DUALJET) 5-TÜRIG

VIN: JSAZCED500119096



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 08/09/2023	Laufleistung 43691 km
Farbe Grün	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	Fahrzeugtyp PKW	CO2 99 g/km
Hubraum 1197 cc	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 5	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 61 KW		

Equipment

Standard

3. Bremsleuchte	Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	Airbag Beifahrer abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Alarmanlage	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem Polestar High Performance	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	Freisprechanlage Bluetooth	Navigationsystem
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Außenspiegel Dachbogenfarbe Audi exclusive	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	Außentemperaturanzeige	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Dachantenne	Dachspoiler	Drehzahlmesser
Park-Distance-Control (PDC)	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)	Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Bremsassistent
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fernentriegelung Tankklappe	Gepäckraumbeleuchtung	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Getriebe 5-Gang	Getränkhalter	Gurtstraffer vorn
Heckleuchten LED	Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Innenraumfilter: Pollenfilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
KeyFree-Startsystem	Schlüssellose Türentriegelung	Kindersicherung im Fahrgastraum
Klimaanlage	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt sensorgesteuert	Kopf-Airbag-System vorn und hinten
Kopfstützen hinten verstellbar	Kopfstützen vorn	Kühlergrill Single-Frame-Optik schwarz
Lautsprecher hinten	8 Lautsprecher	Lenkrad mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Leuchtwertenregelung	Lichtassistent (Follow me home)
Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel	Mittelkonsole mit Ablagefach	Motor 1,2 Ltr. - 61 kW DualJet KAT (Mild-Hybrid)
Multifunktionsanzeige farbig	Multimedia Display (9,0 Zoll)	Nebelschlussleuchte
Reifen 175/65 R15 ..H	Reifendruck-Kontrollsystem	Rückfahrkamera
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn
Seitenschweller	Servolenkung	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sonnenblende links mit Spiegel	Stahlfelgen 5x15	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) vorn	Stoßfänger Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe	Türgriffe innen verchromt	Unfalldaten-Speicher (Black-Box)
USB-Schnittstelle	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
Wegfahrsperre (elektronisch)	Wärmeschutzverglasung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Bewertungsdetails

Bewertungsort
Flughafen Wien

Bewertungsdatum
12/05/2026





Versanddatum
20/05/2026

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Verbandskasten / -	Fehlt	Ersetzen
002	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen
003	Warnweste / -	Fehlt	Ersetzen
004	Warndreieck / -	Fehlt	Ersetzen
005	Aufhängung Hutablage / Rechts	Fehlt	Ersetzen
			
006	Aufhängung Hutablage / Links	Defekt	Ersetzen
			
007	Radkappe / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
008	Reifen / Vorne Rechts	Abgewetzt	Ersetzen
			
009	Radkappe / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen



010

Stoßfänger / Vorne

Delle

Ersetzen



011

Kotflügel / Vorne Rechts

Delle

Ersetzen




012

Radhausschale / Vorne Rechts

Gebrochen

Ersetzen




013

Tür / Vorne Rechts

Delle

Reparieren




014

Tür / Hinten Rechts

Delle

Ersetzen



015

Kotflügel / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



016	Schwellerabdeckung / Rechts	Kratzer	Ersetzen
017	Türeinstieg / Vorne Rechts	Delle	Reparieren
018	Außenspiegel elektrisch / Rechts	Kratzer	Akzeptabel

Fehlteile/Zubehör

- | | | |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Abschlepphaken | <input checked="" type="checkbox"/> Bedienungsanleitung | <input checked="" type="checkbox"/> Bordmappe |
| <input type="checkbox"/> Erste-Hilfe-Kit | <input checked="" type="checkbox"/> Füllflasche Nothilfekit | <input checked="" type="checkbox"/> Garantiebuch |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hutablage | <input checked="" type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe | <input type="checkbox"/> Serviceheft |
| <input type="checkbox"/> Sicherheitsweste | <input type="checkbox"/> Warndreieck | |

Hauptreifensatz

Vorne Links	NEXEN	185 / 55 / 16 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	NEXEN	185 / 55 / 16 / Winter	5 mm
Hinten Links	NEXEN	185 / 55 / 16 / Winter	7.2 mm
Hinten Rechts	NEXEN	185 / 55 / 16 / Winter	7.6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Lauffleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Abschlepphaken



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Aufhängung Hutablage / Rechts / Fehlt



Aufhängung Hutablage / Rechts / Fehlt



Aufhängung Hutablage / Links / Defekt



Aufhängung Hutablage / Links / Defekt



Radkappe / Vorne Rechts / Kratzer



Radkappe / Vorne Rechts / Kratzer



Radkappe / Vorne Rechts / Kratzer



Reifen / Vorne Rechts / Abgewetzt



Reifen / Vorne Rechts / Abgewetzt




Radkappe / Hinten Rechts / Kratzer



Radkappe / Hinten Rechts / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Delle




Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle




Stoßfänger / Vorne / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Radhausschale / Vorne Rechts / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Rechts / Gebrochen




Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Schwellerabdeckung / Rechts / Kratzer



Schwellerabdeckung / Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Rechts / Kratzer