

046CC0170467



www.PS-Team.de

Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type:	Variant:
	SFP	CXDNFCX1
0.2.1.	Commercial name:	CUPRA ATECA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	
	Frontal area for final vehicle [cm2]:	
	Rolling resistance [kg/t]:	
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37SZ_A0_0558-VSS-1
0.2.3.2.	ATC family's identifier:	AT-5Q0_0V_0411_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_SFP_DNFC_AD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7A_17_020-VWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-AU_00109_00_000-VWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right B-pillar glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZ5F8R6540316
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2024-01-22

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6394*41 granted on 2023-10-18 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2024-01-22

Martorell, 2024-01-22

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZ5F8R6540316

CoC Version: 1

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values ¹	CO ₂ emissions			Fuel consumption (l/100 km)			Electric Consumption ²
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L/m ³)	Others: (L)	
Low:	294	---	---	13.0	---	---	---
Medium:	202	---	---	8.9	---	---	---
High:	176	---	---	7.8	---	---	---
Extra High:	195	---	---	8.6	---	---	---
Combined:	204	---	---	9.0	---	---	---

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:	---	Electric range city [km]:	---
----------------------	-----	---------------------------	-----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

yes

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 29 37

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.96 Gas (CNG/LPG): --- Others: ---

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values ¹ (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (l/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/L)	Other: (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	---
Medium	---	---	---	---	---	---	---
High	---	---	---	---	---	---	---
Extra High	---	---	---	---	---	---	---
City	---	---	---	---	---	---	---
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	---
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	---

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	(EAER city):
All Electric Range [km]:	(AER):	(AER city):

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+35 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.

in pos 49: 245/40 R19 94VW8,0JX19 ET45;##245/40 R19 98YH8,0JX19 ET45;##225/45 R

19 92W M+S#8,0JX19 ET45;##

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems:

TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155:

no

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156:

no

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4	28.	Gearbox (type):	automatic
3.	Powered axles (number, position):	2, Axle 1/2	28.1.	Gear	---
	Interconnection of powered axles:	front-rear axle gear	28.1.	Gearbox ratios:	---
		box-cardan shaft	28.1.2.	Final drive ratio:	---
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated	29.	Maximum speed [km/h]:	249
4.	Wheelbase [mm]:	2628	30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1575 / 1549
4.1.	Axle spacing [mm]:	2628	35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:	---
5.	Length [mm]:	4386		Axle 1:	245/40 R19 94W / 8.0JX19 ET45 / C / C1
6.	Width [mm]:	1841		Axle 2:	245/40 R19 94W / 8.0JX19 ET45 / C / C1
7.	Height [mm]:	1613	36.	Trailer brake connections:	---
13.	Mass in running order [kg]:	1628	38.	Code for bodywork:	AC
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1703	40.	Colour of vehicle:	GREY
16.	Technically permissible maximum masses:	---	41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2130	42.	Number of seating positions (including the driver):	5
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1110 / 1070	42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4230	42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	---	46.	Sound level	---
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	---		Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	83.70 / 3750
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	2100		Drive-by [dB(A)]:	69.00
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750	47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	90	47.1.	Parameters for emission testing of V _{ind} :	---
20.	Manufacturer of the engine:	AUDI AG	47.1.1.	Test mass [kg]:	1780
21.	Engine code as marked on the engine:	DNF	47.1.2.	Frontal area [m ²]:	---
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke	47.1.3.	Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N] 47.1.3.1. f1 [N/(km/h)] 47.1.3.2. f2: [N/(km/h) ²] 177.3 0.753 0.04007
23.	Pure electric:	no	47.2.	Driving cycle:	---
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	---	47.2.1.	Driving cycle class:	3b
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line	47.2.2.	Downscaling factor (f _{desc}):	---
25.	Engine capacity [cm ³]:	1984	47.2.3.	Capped speed:	no
26.	Fuel:	petrol	48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle	1.2.	Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	---
26.2.	Type of dual fuel engine:	---		Petrol / Diesel	CO THC NMHC NO _x THC + NO _x NH ₃ [ppm] Particulates Particles # 494.3 28.6 23.1 19.8 0.2300 0.28E11
27.	Maximum power	---		LPG/CNG	---
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	221.00 / 5300		Other	---
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	---	2.2.	Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]	---
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	---		Petrol / Diesel	CO THC NMHC CH ₄ NO _x NH ₃ Particulates Particles # ---
		---		LPG/CNG	---
		---		Other	---
		---	48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:	---
		---	48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO _x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km) Complete RDE trip: 60.0 6.00 E11 Urban RDE trip: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Zierblenden Stoßfänger vorne links, verschrammt



Bild 16 : Zierblenden Stoßfänger vorne links, verschrammt



Bild 17 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrämmt




Bild 18 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrämmt



Bild 19 : Radlaufblende vorne links, verschrammt (Materialabtrag)



Bild 20 : Radlaufblende vorne links, verschrammt (Materialabtrag)



Bild 21 : LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5979347
Hersteller Cupra
Model Ateca
Variante DE - SUV5 2.0 TSI EU6d, VZ 4Drive OPF, (Facelift)
2023 - 2024 2.0 TSI VZ
Listenpreis 44.957,97
VIN VSSZZZ5F8R6540316
Erstzulassungsdatum 1.5.2024
Kennzeichen M Z8731

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5979347

15.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025102730	18.02.2025	Reifen/Felge rechts Stoßfänger vorne rechts	5.528,17
2026108644	30.05.2026	Reifen/Felge rechts	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 10.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 132 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Stoßfänger vorne. (Laut Kunde)

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.05.2024	Letzte Zulassung	15.05.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Cupra
Typ / Verkaufsbez.	Ateca	Aufbauart	Geländewagen
	(KHP/KBP)(08.2020->) /		
	Ateca 2.0 TSI VZ 4Drive		
	OPF (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5F8R6540316	HSN / TSN	7593 / ATK
DAT Europa-Code®	011890060050001	DAT Marktindex	DE001 6497
Km-Stand abgelesen	18588	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	221	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Graphite grey metallic	Polster / Farbe	Leder/Mikrofaser / Schwarz
	(F7C) / 5X, LF7C		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Batterie 69 Ah, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bordcomputer, Brillenfach, Dachhimmel schwarz, Dachreling schwarz, Doppelendrohr Auspuffanlage, links/rechts, Doppeltonhorn, Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenten-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrprofil auswahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenten-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera, Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto), Fußraumbeleuchtung LED, Generator 140 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit LED-Beleuchtung, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckspoiler Wagenfarbe (Dachspoiler), Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°), Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 8x19 (Exclusive I, schwarz / silber, glanzgedreht), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW 16V TSI, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI KAT (DNFC), Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium-Design, Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Radstand 2631 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Voll-LED, Schließ-/Startsystem Kessy, Schriftzug auf der Heckklappe, Seitenairbag, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Sitzmittelbahn in Mikrofaser, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen, Start/Stop-Anlage, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Stoßfänger hinten Cupra-Design mit Diffusor, Stoßfänger vorn Cupra-Design, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14201	Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar)
24494	Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
4312	Fahrassistenten-Paket
22707	Frontscheibe heizbar
35608	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert)
11000	Metallic-Lackierung
68707	Reserverad als Notrad
33513	Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum

2400 Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 26.05.2026 bei Kilometerstand 18.073
bis Wartung verbleiben: 18.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 17, 18)
2. LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 21)
3. Radlaufblende vorne links, verschrammt (Materialabtrag), erneuern (Bild 19, 20)
4. Zierblenden Stoßfänger vorne links, verschrammt, erneuern (Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag,
Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Tür hinten rechts, Lackierung, zerkratzt,
Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Tür hinten links, Lackierung, zerkratzt,