

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS6 RW080738	Erstzulassung	20.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	15 086 km
Modell	MOKKA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
	Betriebsanleitung	✓
	Serviceheft	✓
	Ersatzschlüssel	✓
	Schlüssel	✓
	Inspektion	✗

Goodyear 215/60/17 H

Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H

Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H

Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H

Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

Page 1/2

1



● ● ● ● ●

Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	50,00€		

2

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	50,00€
---------------------	---------------