INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6841NKK / WBA51GL030FW23193 / FW23193

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330e xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330e xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.933

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6841NKK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	255/40/19	99	Y	-
TI	HANKOOK	255/40/19	99	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	01/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	CABLE DE CARGA EN EL INTERIOR VEHÍCULO		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6841NKK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6841NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
6. Moqueta piso maletero	-	REEMPLAZAR				0,00	119,21	10,00	107,28 €
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80 €
10. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		121,80 €
11. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
12. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.34 h.		0,00	0,00		13,09 €
13. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.34 h.		0,00	0,00		13,09 €
14. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.58 h.	10,93	0,00		121,81 €
15. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.08 h.	8,81	0,00		100,44 €
16. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.08 h.	8,81	0,00		96,59 €
17. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
19. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
20. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
21. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
22. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
23. Capó dl	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
24. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
25. Guarnecido sup portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
26. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
28. Portón tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
29. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1049,1 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6841NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,65 h.	179,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

6841NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	40,87 €
Total Mano de Obra Pintura	9,65 h.	371,52 €
Total Recambios	-	168,71 €
Descuento recambios aplicado	-	18,75 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	289,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)