

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 728108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929NO  
VALORADA

DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA / FECHA MATRIC.	7002LPW	VIN	YARV1ZKXZGZ196412
MARCA	TOYOTA	MODELO COMPLETO	PROACE ELECTRIC Van GX L2 75kWh
KMS ACTUALES	36512	TIPO MOTOR	ELECTRICO
TRANSMISION	AUTOMÁTICO	COLOR	BLANCO

DIRECCION DE PERITACION			
FECHA DE PERITACION	31/05/2024	CLIENTE	NO APLICA
LOCALIDAD	NO APLICA	PERSONA QUE ATENDIO	NO APLICA
DOMICILIO	NO APLICA		

IMPORTES VALORACION	
	SIN IVA
VALORACION EXTERIOR	NO APLICA
VALORACION INTERIOR	NO APLICA
VALORACION MEC. / MANT.	NO APLICA
NEUMATICOS	NO APLICA
FALTANTES	NO APLICA
TOTAL	0

DOTACION			
	S/N		S/N
FICHA TECNICA	SI	CHALECO	NO
PERMISO CIRCULACION	SI	TRIANGULOS	NO
IMPUESTO CIRCULACION	SI	SEGURO A TODO RIESGO	SI
IMPUESTO MATRICULACION	SI	SEGURO A TERCEROS	NO
LIBRO DE MANTENIMIENTO	SI	FRANQUICIA	
REV. MANTENIMIENTO	no	COMPAÑÍA	TOYOTA
MANUALES	SI	DA PARTES A SU CIA.	
LLAVE PRINCIPAL	SI	CUANTOS	
LLAVE SECUNDARIA	NO	ITV EN VIGOR	
LLAVE ANEXA	-		

INSPECCION				
	S/N		S/N	OBSERVACIONES
DAÑOS EXTERIORES	SI	NEUMATICO DELANTERO IZ.	OK	
DAÑOS INTERIORES	SI	NEUMATICO DELANTERO DR.	OK	
DAÑOS MÉCANICOS	NO	NEUMATICO TRASERO. IZ.	OK	
FALLOS ELECTRONICOS	NO	NEUMATICO TRASERO DR.	OK	
LIMPIEZA EXTERIOR		RUEDA DE REPUESTO	OK	
LIMPIEZA INTERIOR				

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

1



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

Se han observado diferentes daños de diversa consideración en algunas zonas del contorno de la carrocería. Las llantas del vehículo presentan buen estado.

**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

### **Habitáculo:**

En buen estado general. Acorde con el uso y la antigüedad del vehículo. Se han observado algunos daños en guarnecidos derivados del uso.

### **Motor y cambio:**

Tanto el motor como la caja de cambios presentan un buen estado de conservación y funcionamiento. No se han detectado testigos en el tablero de mandos que pudieran advertirnos de la existencia de algún tipo de posible avería.

### **Suspensión, sistema de frenado y neumáticos:**

Después de verificar ambos sistemas podemos comprobar que presenta un buen estado de conservación, acorde al uso y kilometraje del vehículo. Los neumáticos del vehículo presentan un estado óptimo de uso.

### **Otros:**

El vehículo presenta exceso de kilometraje:

Kilometraje contratado: 104.167 Km

Kilometraje actual del vehículo: 123.517 Km

Exceso de kilometraje: 19.35 Km

El libro de mantenimiento dispone únicamente de cuatro sellos. Faltarían por sellar los dos siguientes mantenimientos.

Disponemos de los dos juegos de llaves.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

perito que suscribe el informe efectúa las inspecciones que se indican:

**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929



---

- **Inspección visual**

Verificación de los componentes, sistemas y elementos que compone la unidad, además de cerciorarse de su buen funcionamiento (puesta en marcha del motor).

Identificación del vehículo, marca, modelo, matrícula y bastidor.

- **Control Técnico**

- Inspección del vano motor
- Inspección de niveles
- Inspección de neumáticos
- Inspección del cambio
- Inspección de suspensión y sistema de frenado

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

Nº Valoración	--	Matrícula	7002LRW
Kilometros	36512	Marca - Modelo	TOYOTA PROACE/PROACE VERSO (V) (16-)
Bastidor	YARV1ZKXZGZ196412		
Estado	Abierta		

CALLE ANABEL SEGURA Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf. 917372929

#### EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

<b>CARROCERIA :</b>	COMERCIAL FURGON LARGO C/PUERTA LAT DR
<b>EQUIPAMIENTO EXTERIOR :</b>	LUCES FAROS ANTINIEBLA INSTRUMENTACION PUERTAS PUERTAS LAT CORREDIZAS ELECT,
<b>EQUIPAMIENTO INTERIOR :</b>	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR ISOREL INTERVALOS
<b>MANTENIMIENTOS :</b>	SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
<b>PAIS :</b>	ESPAÑA
<b>TIPO DE VEHICULO :</b>	VERSION 2 PUERTAS TRASERAS

#### PIEZAS / RECAMBIOS

Nº Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio (€)	Dpr. (%)	I/D	I/D(%)	Total(€)
61N1R	SU001A5094	Embellecedor antiniebla dr	1	0	0			0
6931L	SU001A5096	Tapa iz paragolpes dl	1	0	0			0
695B0	SU001A4864	Embellecedor sup rejilla parag	1	0	0			0
8620R	SU001A4216	Moldura puerta tr dr	1	0	0			0

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

Total(€)

520051EM	248063049	montar Paragolpes tr	0,80	0 €	0,00	0,00	0 €
----------	-----------	----------------------	------	-----	------	------	-----

**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

Incluye

520051EM Desmontar y montar Paragolpes tr completo

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf. 917372929

751011EM	248062854	montar Paragolpes dl	0,90	0 €	0,00	0,00	0 €
----------	-----------	----------------------	------	-----	------	------	-----

Incluye

EM69050

Desmontar y montar Paragolpes dl completo

EM61N1R	248062253	Sustituir Embellecedor antiniebla dr	0,10	0 €	0,00	0,00	0 €
EM69270	248062836	Sustituir Embellecedor sup rejilla parag	0,10	0 €	0,00	0,00	0 €
EM6931L	248062779	Sustituir Tapa iz paragolpes dl	0,10	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT69050		Reparar Paragolpes dl	0,50	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT69080		Reparar Paragolpes dl (zona sup)	0,40	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT7101L		Reparar Aleta dl iz	1,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT7101R		Reparar Aleta dl dr	0,80	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT7401L		Reparar Puerta dl iz	0,50	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT7401R		Reparar Puerta dl dr	1,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT7801R		Reparar Puerta tr dr	0,80	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT81050		Reparar Paragolpes tr	0,40	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT8401L		Reparar Puerta carga tr iz	0,50	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT8401R		Reparar Puerta carga tr dr	0,50	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT9006L		Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	1,10	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT9006R		Reparar Lateral dr carroc (zona tr)	1,00	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT905AL		Reparar Forro aleta tr iz	0,50	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT905AR		Reparar Forro aleta tr dr	0,50	0 €	0,00	0,00	0 €
GtT93460		Reparar Piso tr (zona tr)	0,50	0 €	0,00	0,00	0 €
751221EM	248061730	Sustituir Moldura puerta tr dr	0,20	0 €	0,00	0,00	0 €

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

Código	Descripción	Uds	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
--------	-------------	-----	-----------	-----	------	----------

Mano de obra de pintura

**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

GtP70010	Aleta dl iz Superficial (II)	1,80 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP7101L	Reparado <50% (III)	1,20 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP7101R	Aleta dl dr Superficial (II)	0,60 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP7401L	Puerta dl iz Superficial (II)	1,00 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP7401R	Puerta dl dr Superficial (II)	1,00 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP7801R	Puerta tr dr Superficial (II)	1,30 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP9006L	Lateral iz carroc (zona tr) Reparado <50% (III)	5,50 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP9006R	Lateral dr carroc (zona tr) Superficial (II)	1,30 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP8401L	Puerta carga tr iz Superficial (II)	1,00 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP8401R	Puerta carga tr dr Superficial (II)	1,00 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP8105L	Paragolpes tr (zona iz) Superficial (K2) Piezas desmontadas	0,50 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Superficial (K2) Piezas desmontadas	0,50 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP905AL	Forro aleta tr iz Superficial (II)	1,10 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP905AR	Forro aleta tr dr Superficial (II)	1,10 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP93460	Piso tr (zona tr) Superficial (II)	1,60 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP69050	Paragolpes dl Superficial (K2) Piezas desmontadas	0,60 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Superficial (K2) Piezas desmontadas	0,70 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtP81050	Paragolpes tr Superficial (K2) Piezas desmontadas	0,60 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €
GtPPrep	Preparación pintura	2,20 h	0 €	0,00 €	0,00	0 €

 28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

Incluye

 Trabajo  
principal -  
CHAPA

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

PLÁSTICO

**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

PIEZAS / RECAMBIOS

DE  
OBRA

PINTURA

CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7

Fecha tarifa: 05/05/2024  
 Total I/D M.O. 0 €  
 Total I/D Pintura 0 €  
 1/08 - Agobendas (Madrid) — Tlf. 917372929



Total I/D	Subtotal	0	Subtotal	0
Piezas	0 Importe M.O.	€	Importe MO	€
	Subtotal	0	Subtotal	0
Subtotal Piezas	0 € Horas M.O.	€	Horas M.O.	€
	Total sin	0	Total sin	0
Pequeño Material	0 decuentos (12.2 h)	€	decuentos	€
	Descuento	0	Constante	0
Material anticorrosivo	0 sobre total. M.O.	€	mano de obra	€
	<b>0 Total</b>	<b>€</b>	Subtotal M.O. (23.60 h)	0 €
Material pintado de bajos			Descuento sobre M.O.	0 €
Tot. Depreciaciones	0 €		Total mano de obra	0 €
			Total I/D	-
Subtotal con depreciaciones	0 €	<b>CARGOS VARIOS</b>	- Material Pintura	- €
			Subtotal material sistema	0 €
Total sin decuentos	0 €	<b>Total Varios</b>	Constante material	0 €
			Subtotal material	0 €
Dto. sobre total Piezas	0 €		Dto. sobre material	- €
			Total del material	0 €
<b>Total</b>	<b>0 €</b>		Total sin decuentos	0 €
			Descuento sobre total pintura	0 €
			<b>Total Pintura</b>	<b>0 €</b>

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

 **Mobius**



di.1

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CAITE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

**Mobius**

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

**Mobius**

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

08 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

**Mobius**

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28008 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

 **Mobius**

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

Nº  
Valoración --

Matrícula 7002LRW  
CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7

Kilometros 36512

Marca - TOYOTA  
Modelo PROACE/PROACE  
VERS0 (V) (16-)

Bastidor YARV1ZKXZGZ196412  
Estado Abierta

PIEZAS / RECAMBIOS

Nº Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio (€)	Dpr. (%)	I/D	I/D(%)	Total(€)
84E0L	SU001A6870	Guarnecido puerta carga tr iz	1	0	0			0
84E0R	SU001A6869	Guarnecido puerta carga tr dr	1	0	0			0
9855R	SU001A6916	Guarnecido dr maletero	1	0	0			0


MANO DE OBRA

Código	Nº Operación	Descripción	Tiempo (h)	Precio (€)	I/D	I/D%	Total(€)
743401EM	248065606	Sustituir Guarnecido dr maletero	0,20	0 €	0,00	0,00	0 €
EM84E0L	248061918	Sustituir Guarnecido puerta carga tr iz	0,20	0 €	0,00	0,00	0 €
EM84E0R	248061919	Sustituir Guarnecido puerta carga tr dr	0,20	0 €	0,00	0,00	0 €

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

**PIEZAS / RECAMBIOS DE PINTURA**  
**OBRA CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

Fecha tarifa: 05/05/2024  Total I/D 0 Total I/D 0  
M.O. € Pintura € Cobendas (Madrid) — Tlf. 917372929

Total I/D	Subtotal	0	Subtotal	0
Piezas	0 Importe	€	Importe	€
	M.O.		MO	
Subtotal Piezas	Subtotal	0	Subtotal	0
	0 € Horas	€	Horas	€
	M.O.		M.O.	
Pequeño	Total sin	0	Total sin	0
Material	0 descuentos	€	descuentos	€
	(0.6 h)			
Material anticorrosivo	Descuento	0	Constante	0
	0 sobre	€	mano de	€
	total. M.O.		obra	
Material pintado de bajos	<b>0 Total</b>	<b>€</b>	Subtotal	0
			M.O.	€
			(23.60 h)	
Tot. Depreciaciones	0 €		Descuento	0
			sobre	€
			M.O.	
Subtotal con depreciaciones	0 €	<b>CARGOS VARIOS</b>	Total	0
			mano de	€
			obra	
Total sin descuentos	0 €	<b>Total Varios</b>	Total I/D	-
			- Material	-
			€ Pintura	€
Dto. sobre total Piezas	0 €		Subtotal	0
			material	€
			sistema	
<b>Total</b>	<b>0 €</b>		Constante	0
			material	€
			Subtotal	0
			material	€
			Dto. sobre	-
			material	€
			Total del	0
			material	€
			Total sin	0
			descuentos	€
			Descuento	0
			sobre total	€
			pintura	
			<b>Total</b>	<b>0</b>
			<b>Pintura</b>	<b>€</b>

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

 **Mobius**



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

---

di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7

08 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

di.

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28008 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

di

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

**Mobius**

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

 **Mobius**

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

**Mobius**

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28008 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28018 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

Nº  
Valoración --

Matrícula 7002LRW  
CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7

Kilometros 36512

Marca - TOYOTA  
Modelo PROACE/PROACE  
VERS0 (V) (16-)

Bastidor YARV1ZKXZGZ196412  
Estado Abierta

PIEZAS / RECAMBIOS

Nº Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio (€)	Dpr. (%)	I/D	I/D(%)	Total(€)
----------	------------	-------------	------	------------	----------	-----	--------	----------

MANO DE OBRA

Código	Nº Operación	Descripción	Tiempo (h)	Precio (€)	I/D	I/D%	Total(€)
--------	--------------	-------------	------------	------------	-----	------	----------

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

PIEZAS / RECAMBIOS

DE  
OBRA

PINTURA

CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7

Fecha tarifa 05/05/2024 Total I/D 0 Total I/D 0  
M.O. € Pintura € Cobendas (Madrid) — Tlf. 917372929



Total I/D	Subtotal	0	Subtotal	0
Piezas	0 Importe	€	Importe	€
	M.O.		MO	
	Subtotal	0	Subtotal	0
Subtotal Piezas	0 € Horas	€	Horas	€
	M.O.		M.O.	
Pequeño	Total sin	0	Total sin	0
Material	0 descuentos	€	descuentos	€
	(0 h)			
Material anticorrosivo	Descuento	0	Constante	0
	0 sobre	€	mano de	€
	total. M.O.		obra	
Material pintado de bajos	0 <b>Total</b>	€	Subtotal	0
			M.O.	€
			(23.60 h)	
Tot. Depreciaciones	0 €		Descuento	0
			sobre	€
			M.O.	
Subtotal con depreciaciones	0 €		<b>CARGOS VARIOS</b>	0
			mano de	€
			obra	
Total sin descuentos	0 €		<b>Total Varios</b>	-
			-	€
Dto. sobre total Piezas	0 €		Total I/D	-
			Material	€
			Pintura	€
			Subtotal	0
			material	€
			sistema	€
<b>Total</b>	<b>0 €</b>		Constante	0
			material	€
			Subtotal	0
			material	€
			Dto. sobre	-
			material	€
			Total del	0
			material	€
			Total sin	0
			descuentos	€
			Descuento	0
			sobre total	€
			pintura	€
			<b>Total</b>	<b>0</b>
			<b>Pintura</b>	<b>€</b>

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

 Mobius



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

 Mobius



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

08 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929


DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

 **Mobius**



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

<b>Nº</b>	--	<b>Matrícula</b>	7002LRW
<b>Valoración</b>		<b>CALLE ANABEL SEGURA</b>	<b>Nº 7</b>
<b>Kilometros</b>	36512	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA PROACE/PROACE VERSO (V) (16-)
<b>Bastidor</b>	YARV1ZKXZGZ196412		
<b>Estado</b>	Abierta		

PIEZAS / RECAMBIOS

Nº Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio (€)	Dpr. (%)	I/D	I/D(%)	Total(€)
----------	------------	-------------	------	------------	----------	-----	--------	----------

MANO DE OBRA

Código	Nº Operación	Descripción	Tiempo (h)	Precio (€)	I/D	I/D%	Total(€)
--------	--------------	-------------	------------	------------	-----	------	----------

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

PIEZAS / RECAMBIOS

DE  
OBRA

PINTURA

CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7

Fecha tarifa: 05/05/2024  
Total I/D M.O. 0  
Total I/D Pintura 0  
08 - Alcobendas (Madrid) — Tlf. 917372929




Total I/D	Subtotal	0	Subtotal	0
Piezas	0 Importe M.O.	€	Importe MO	€
Subtotal Piezas	Subtotal	0	Subtotal	0
	0 € Horas M.O.	€	Horas M.O.	€
Pequeño Material	Total sin	0	Total sin	0
	0 decuentos (0 h)	€	decuentos	€
Material anticorrosivo	Descuento	0	Constante	0
	0 sobre total. M.O.	€	mano de obra	€
Material pintado de bajos	<b>0 Total</b>	<b>€</b>	Subtotal M.O. (23.60 h)	0
Tot. Depreciaciones	0 €		Descuento sobre M.O.	0
Subtotal con depreciaciones	0 €		<b>CARGOS VARIOS</b> Total mano de obra	0
Total sin decuentos	0 €		<b>Total Varios</b> - Material Pintura	-
Dto. sobre total Piezas	0 €		Subtotal material sistema	0
<b>Total</b>	<b>0 €</b>		Constante material	0
			Subtotal material	0
			Dto. sobre material	-
			Total del material	0
			Total sin decuentos	0
			Descuento sobre total pintura	0
			<b>Total Pintura</b>	<b>0</b>

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS

**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

 **Mobius**



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7

28008 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS




**CALLE ANABEL SEGURA**  
**Nº 7**

28008 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929



DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: DESFAVORABLE

DESCARGAR EN PDF

VER DESGLOSE DE DAÑOS



 **Mobius**

**CALLE ANABEL SEGURA  
Nº 7**

28108 - Alcobendas (Madrid) — Tlf.  
917372929