

## Ford Transit 350 2.0 TDCI L3H2 Trend 2023 - 95 kW / 129 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WFOEXXTTREPS26248
Eerste registratie	31-10-2023
APK geldig tot	31-10-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	102.644 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	06-07-2026
Definitieve kilometerstand	102.644 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.995
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	219
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

### Opties & accessoires [8](#)

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco	DAB ontvanger
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling	Trekhaak		

### Aanwezig bij voertuig [1](#)

Hoofdsleutel
--------------

### Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-



Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2023	95 kW / 129 PK	Diesel
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	102.644 km	Ja

### Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2028

## Schades (13)

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

Achteruitrijcamera ontbreekt

Technische schade - Technisch

Soort schade

Geluid

Oplossing

-



Omschrijving

Massavliegwiel hoorbaar

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Achteruitrijcamera en 3e remlicht ontbreekt


Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Dorpellijst vervangen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

+ deurrubber vervangen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 10 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 2 gemelde schade -

### RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
31-10-2023	Eerste toelating	
05-12-2023	Registratie datum goedkeuring	
07-12-2023		Autobedrijf
15-02-2024	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B> Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
31-10-2026	APK vervaldatum	

### Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor	airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	
Autonomous Emergency Braking	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	
boordcomputer	bots herkenning en activatie	bots waarschuwing systeem		
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening	connected services		
cruise control	DAB	dimlichten automatisch	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma
lendesteun(en) verstelbaar	mistlampen voor	parkeersensor voor en achter	radio	regensensor
rijstrooksensoren met correctie	Roll Stability Control	start/stop systeem	stuur leder	stuur multifunctioneel
stuur verstelbaar	tussenschot volledig	verwarmde voorruit	zijschuifdeur rechts	

Extra foto's

