







BMW 3-serie Touring 320d M Sport Edition High Executive
2015 - 135 kW / 184 PK - Diesel - Automaat

Chassisnummer	WBA3K31090F685066
Eerste registratie	27-03-2015
APK geldig tot	03-08-2025
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	239.455 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	07-07-2026
Definitieve kilometerstand	239.455 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.995
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	124
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel



 Bouwjaar 2015	 Vermogen 135 kW / 184 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 239.455 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 13

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Armsteun voor	Bi-xenon koplampen	Cruise control
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Navigatie
Schuif / open dak	Stoelverwarming	Trekhaak		

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Grijs
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2020

Schades (23)

Technische schade - Technisch

Soort schade

Geluid

Oplossing

-



Omschrijving

Turbo hoorbaar

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Toebehoren van auto liggen in laadruimte

Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

De auto heeft onderhoud nodig.

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

+ splitter gebroken

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-




Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Schade rondom


Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Auto is rondom overgepoten

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade
Slijtage
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Achterbank

Soort schade
Vlek
Oplossing
-



Omschrijving
Geen


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-

Omschrijving

TL geweest

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
27-03-2015	Eerste toelating	
15-07-2022	Registratie datum goedkeuring	
27-07-2022	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
09-12-2022		Autobedrijf
09-12-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
03-08-2025	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	alarm klasse 1(startblokkering)	aluminium interieur afwerking	Anti Blokkeer Systeem	
Anti doorSlip Regeling	armsteun voor	audioinstallatie met CD-speler	bandenspanningscontrolesysteem	
bestuurdersairbag	bi-xenon koplampen	Bluetooth	boordcomputer	
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	buitentemperatuurmeter	cruise control	dimlichten automatisch	
electronic climate control	elektrisch bedienbare achterklep	elektrische ramen voor en achter		
Elektronisch Stabiliteits Programma	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	koplampreiniging	
lederen bekleding	lichtmetalen velgen 18"	M Aerodynamica	mistlampen voor	multimedia-voorbereiding
navigatiesysteem full map + hard disk	parkeersensor achter	passagiersairbag	regensensor	
ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar	sportonderstel	sportstoelen	sportstuur	start/stop systeem
stuur leder	stuur multifunctioneel	stuurbevestiging	voorstoelen verwarmd	zij airbag(s) voor

Extra foto's

