

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR7ACYHZS PL072183	Erstzulassung	16.04.2024	Außenfarbe	Eclipse Blau
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Laufleistung	30 008 km
Modell	C5 AIRCROSS BlueHDi 130 Stop&Start EAT8	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen



Goodyear 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 225/55/18 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	215,05€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,40	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	336,00€	Nettokosten	655,35€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	2,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	435,00€		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	452,20€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	420,00€		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	190,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
				Pauschale	190,00€		
5		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	226,95€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	1,40	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	196,00€	Nettokosten	357,85€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Spoiler	Reparaturzeit	-	Teilekosten	427,37€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	363,26€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	226,95€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
				Pauschale	-		

9		Bauteil	Tankdeckel	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	37,40€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,20		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	30,00€		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	282,33€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	299,48€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
11		Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	153,03€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	130,08€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

12		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	127,50€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	150,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 3.282,07€