

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002460632
Besichtigt am:	27.05.2026 09:24
Berichts-Nr:	10675156
FIN:	WAUZZZF25MN095512

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BZC
Erstzulassungsdatum:	06.07.2021
Laufleistung:	53.670 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.E	Dachreling, Entfall
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Datenmodul Europa
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 kW Hybrid, Turbo FSI, Systemleistung 220 kW, Grundmotor ist: T4H	Diebstahlwarnanlage
Abgaskonzept, EU6 AP	Diebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz
Ablagepaket	Digitaler TV Empfang mit CI+ PayTV System und digitaler Radioempfang
Abwicklung Serie	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Doppelton-Signalhorn
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 220KW Aggr.0ED.D
Ambiente-Lichtpaket	Erhö.h. der Serienkraftstoffstofferstbefüllung
Assistenzpaket Tour	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi AG	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Audi connect Navigation & Infotainment	Federung Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fertigungsablauf Standard
Audi drive select	Folienbeklebung
Audi music interface	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi phone box	Funkschlüssel, mit Safelock
Audi pre sense front	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense rear	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Smartphone Interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi sound system	Gepäckraumklappe automatisch öffnend
Audi virtual cockpit	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Außenspiegel links, asphärisch	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel rechts, asphärisch	Head-Up Display
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
basis	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Batterie 380A (68Ah)	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
Bedientasten schwarz matt	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Businesspaket	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dachhimmel in Stoff	Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Garagentoröffner
Keine Aktionsausführung	Ohne Generator
Kennzeichenträger vorn	Ohne Geräuschkompensation
Kindersicherheits-Paket	Ohne Heckspoiler
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne integriertes Mautsystem
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Komfort Standklimatisierung	Ohne Ladeboden
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Lederteilumfang
Kraftstoffbehälter	Ohne Luftqualität-Paket
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ladedose AC Typ 2	Ohne Nachtsichtsystem
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Ländergruppe A	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
LED-Scheinwerfer	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallräder, 10-Arm-Aero, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx18, Reifen 225/55 R18	Ohne Trennwand
Leichtmetallräder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Wandhalterung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Manuell betätigte Türen	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Matrix LED-Scheinwerfer	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Warnleuchten
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ottomotor
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	PKW-Ausführung
N.N.N. Ausführung 1	Progressivlenkung
Nicht Heissland	quattro
Nichtraucherausführung	quattro (mit ultra Technologie)
Normalsitze vorn	Räder der Serie
Ohne AdBlue-Tank	Radschrauben Standard
Ohne Allradlenkung	Rechtsverkehr
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Beleuchtung	Reifen 225/55 R18 102Y xl Rollwiderstandsoptimierte Reifen höchstgeschwindigkeitstauglich
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Reifen rollwiderstandsoptimiert 225/55 R 18
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifenreparaturset
Ohne Feuerlöscher	Rückfahrkamera
Ohne Frontspoiler	Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)

S tronic (für Allrad)
 Schalt-/Wählhebelknopf
 Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
 Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll (ECE)
 Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und
 beleuchteten Gurtschlössern
 Serienfahrwerk
 Serienqualität
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitslenksäule
 Sitzbelegungserkennung
 Sitzheizung vorn
 Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
 Sonnenschutzrollo elektrisch für die Heckscheibe, manuell für
 die Türscheibenhinten
 spezielles Typschild EU
 Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
 Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
 Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
 Querverkehrsassistent hinten
 Standardabgasanlage
 Standardelektrik
 Standard-Klimazonen
 Start-Stop-System
 Stoff Effekt
 Stoßfänger
 Stufenheck
 Tagfahrlicht
 Top-Infotainment Premium (MIB3)
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutz (Ausf.1)
 Typprüfand Deutschland
 variable Kopfstützen für die Vordersitze
 Variante Grundausstattung
 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Vorbereitung für Functions on Demand
 Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
 Fahrersitz
 Wärmeschutzverglasung
 Zierleisten in Schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.500,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.298,65
3	Andere	Vollkaskoschaden		€ 7.846,29
Summe (ohne MwSt.):				€ 20.644,94

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	174,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	305,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF25MN095512

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren




2 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Pauschalbetrag




3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

