


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ4 R1081298	Erstzulassung	16.04.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	13 207 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
6.0 mm



Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
6.0 mm




Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm



Michelin 225/45/17 V Sommerreifen
7.0 mm

Winter Kit

Semperit 205/55/16 H Winterreifen
6.0 mm



Semperit 205/55/16 H Winterreifen
6.0 mm



Semperit 205/55/16 H Winterreifen
7.0 mm



Semperit 205/55/16 H Winterreifen
7.0 mm

Außenschäden

1

Bauteil Stoßfänger
Position Vorne
Beschreibung Steinschlag
Anmerkungen

Reparaturzeit -
Reparaturkosten -
Lackierungszeit -
Lackierungskosten -
Pauschale -

Teilekosten -
Nettokosten -

2



Bauteil Radkappe 16"
Position Vorne Rechts
Beschreibung Kratzer
Anmerkungen

Reparaturzeit 0,20
Reparaturkosten 28,00€
Lackierungszeit -
Lackierungskosten -
Pauschale -

Teilekosten 13,84€
Nettokosten 37,66€

3

Bauteil Tür
Position Vorne Links
Beschreibung Kratzer
Anmerkungen

Reparaturzeit -
Reparaturkosten -
Lackierungszeit -
Lackierungskosten -
Pauschale -

Teilekosten -
Nettokosten -

4



Bauteil Tür
Position Hinten Links
Beschreibung Delle
Anmerkungen

Reparaturzeit 0,80
Reparaturkosten 112,00€
Lackierungszeit -
Lackierungskosten -
Pauschale 112,00€

Teilekosten -
Nettokosten 112,00€

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 149,66€